

INTRODUZIONE

industrializzati del mondo.

INTRODUCTION

Alla base della filosofia costruttiva della Bonfiglioli Riduttori vi è l'impegno di fornire non soltanto una vastissima gamma di prodotti, ma anche e soprattutto una superiore qualità! Da oltre 40 anni, ciò si traduce in elevato grado di efficienza, con assoluta sicurezza di funzionamento ed un vantaggioso rapporto prestazioni/costo.

Caratteristica fondamentale di ogni gruppo Bonfiglioli è perciò l'accurato grado di lavorazione, unito all'impiego di materiali di primissima qualità: ingraneggeria trattata con operazioni di cementazione e tempra con successiva rettifica sull'evolvente del dente, alberi lenti in acciaio 38NiCrMo4 bonificato, carcasse in ghisa grigia qualità 250 UNI ISO 185 o ghisa a grafite sferoidale UNI ISO 1083. I gruppi a vite senza fine, con vite ricavata da acciaio 16CrNi4 cementato e temprato e corona in bronzo, vengono assemblati su isole di montaggio, a garanzia di una qualità costante. I gruppi coassiali ad assi ortogonali, realizzati con esclusivi sistemi di lavorazione, offrono caratteristiche di robustezza, silenziosità e compattezza e si prestano per montaggi universali. Oggi il nome Bonfiglioli è sinonimo di riduttori in tutti i paesi

On the basis of the constructive philosophy of Bonfiglioli Riduttori we are committed to provide both a broad range of products and, above all, superior quality.

As a result of the last 40 years of experience our products are built to a high degree of efficiency, with absolute reliability in operation and excellent ratio cost/rating.

A basic feature of any Bonfiglioli unit is therefore the accuracy in the manufacture together with top quality materials: gears are case hardened and hardened before final profile grinding, hardened and tempered 38NiCrMo4 steel output shafts, grey cast iron to UNI ISO 1083 casing are used.

Worm gear units, with 16CrNi4 case hardened and hardened steel wormshaft and bronze wheel, are assembled on isles to ensure constant quality level.

The coaxial and right angle groups, made with exclusive manufacturing systems, offer characteristics of studiness, quietness and compactness and are also suitable for universal assembly positions.

Nowadays Bonfiglioli is synonimus of quality gearboxes in most advanced countries.



2 33/95

GUIDA ALLA SCELTA DEI RIDUTTORI

GUIDE TO THE SELECTION OF GEARBOXES

I parametri fondamentali da considerare per la scelta dei riduttori sono:

naatton sono.	
- Potenza, precisare se in entrata	KW₁; HP₁
- o in uscita	KW ₂ ; HP ₂
- Momento torcente in uscita (daNm)	M_2
- Velocità angolare in entrata (giri/min.)	n ₁
- Velocita angolare in uscita (giri/min.)	n_2
- Rapporto di riduzione (n ₁ /n ₂)	i
- Rendimento del riduttore	η_{d}
- Fattore di servizio	f.s.

VELOCITÀ ANGOLARE n₁; n₂

Sono le velocità determinate dal tipo di motorizzazione (n_1) e dalla conseguente riduzione del riduttore (n_2) . È possibile prevedere velocità in entrata superiori a 1400 giri/min. analizzando con cura il tipo di servizio al fine di scegliere il riduttore più idoneo a soddisfare questa esigenza. È sempre consigliabile, dove la trasmissione lo permetta, entrare con velocità inferiori a 1400 g/1'.

Nei riduttori ad ingranaggi tipo MAS, MR, RAP, MAC, RAO, RAN e a vite senza fine con precoppia tipo RVF, sono ammesse velocità n_1 fino a 3000 giri/minuto senza particolari controindicazioni. Ovviamente si dovranno effettuare alcune valutazioni in funzione della potenza ammissibile alla velocità richiesta.

Per i riduttori TA, se sono richieste velocità $n_1 > 1800$ giri/minuto, si consiglia di interpellare il ns. ufficio tecnico. È necessario considerare inoltre che adottando velocità elevate nei rapporti bassi (i ≤ 10) dei riduttori di media e grande potenza, dovranno essere effettuate delle verifiche (sulla potenza trasmessa), pertanto è opportuno segnalare questa esigenza in fase di ordine.

Nella tabella sotto indicata sono riportati i coefficienti da adottare per determinare la potenza applicabile con varie velocità n_1 (fs = 1).

MAS-MR-RAP-RAO-RAN-RVF-MAC-RP						
n₁ giri/min.	Potenza					
1400	HP ₁	kW ₁				
1800	HP₁ x 1,3	kW₁ x 1,3				
2200	HP₁ x 1,4	kW ₁ x 1,4				
2800	HP₁ x 1,8	kW₁ x 1,8				
2800	HP₁ x 1,8	kW₁ x 1,8				

Nei riduttori a vite senza fine serie VF, VF/VF, VFL è necessario effettuare un'accurata distinzione fra servizio continuo e intermittente se $n_1 > 1800 \ giri/minuto.$ Nel primo caso è opportuno consultare il ns. ufficio tecnico per effettuare una accurata valutazione sotto il profilo applicativo e definire gli accorgimenti da adottare per garantire l'affidabilità dei riduttori in queste condizioni operative. Se il servizio è intermittente è sufficiente effettuare la scelta adottando i coefficienti riportati nella tabella seguente.

VF - VF/VF						
Potenza						
HP ₁ HP ₁ x 1,15 HP ₁ x 1,25	kW ₁ kW ₁ x 1,15 kW ₁ x 1,25 kW ₁ x 1,6					
	Pot HP ₁ HP ₁ x 1,15					

N.B. i valori di HP_1 e kW_1 sono da ricercare nelle tavole relative alle caratteristiche riduttori e motoriduttori riferite a n_1 = 1400 giri/min.

The basic factors to consider in selecting a gearbox are the following:

- power, specify in input	KW₁; HP₁
or output	KW_2 ; HP_2
- output torque (daNm)	M_2
- nput speed (RPM/min.)	n ₁
- output speed (RPM/min.)	n_2
- ratio	i
- gearbox efficiency	$\eta_{ extcolor{d}}$
- service factor	s.f.

SPEEDS n₁; n₂

These are given by the output speed of motor (n_1) and by gearbox transmission ratio which, combined with input speed gives the resultant output speed (n_1) .

Input speeds higher than 1400 rpm are allowed, in this case careful assess the operating conditions and choose the most suitable gearbox for the given application.

Whenever possible choose input speed of 1400 rpm or lower.

For gearboxes type MAS, MR, RAP, RAO, RAN and RVF input speeds n_1 up to 3000 rpm are acceptable, unless otherwise specified. Care should be put in checking the maximum admissible power of the gearbox.

In case $n_1 > 1800$ rpm is required for TA type please contact our Technical Dept. providing full details of the application. Bonfiglioli Tech. Dept should also be contacted whenever selection medium or large size gearboxes having both low ratio (lower than 10) and high input speed.

The table below shows coefficients to be used to find the correct transmissible power according to various input speeds (n_1) with service factor (f = 1).

MAS-N	MAS-MR-RAP-RAO-RAN-RVF-MAC-RP						
n₁ RPM	Power						
1400 1800 2200 2800	HP ₁ HP ₁ x 1,3 HP ₁ x 1,4 HP ₁ x 1,8	kW ₁ kW ₁ x 1,3 kW ₁ x 1,4 kW ₁ x 1,8					

When selecting worm gearboxes type VF, VFL, VF/VF with input speed n₁ > 1800 rpm take working cycle into consideration and particularly:

In case of intermittent duty the selection can be made using the coefficients given in the table below.

In case of continuous duty please contact our Tech. Dept. diving full details of the application.

VF - VF/VF						
Pov	ver					
HP₁	kW_1					
HP₁ x 1,15	kW₁ x 1,15					
HP₁ x 1,25	kW₁ x 1,25					
HP₁ x 1,6	kW₁ x 1,6					
	HP ₁ HP ₁ x 1,15 HP ₁ x 1,25					

N.B. The values of HP_1 ; and kW_1 must be taken from the tables where input speed (n_1) is indicated to be 1400 RPM.

GUIDA ALLA SCELTA DEI RIDUTTORI

GUIDE TO THE SELECTION OF GEARBOXES

POTENZA kW₁; HP₁

La potenza indicata a catalogo è riferita all'ingresso del riduttore.

La potenza in uscita si calcola con il prodotto

 kW_2 (HP₂) = kW_1 (HP₁) x η_d

MOMENTO TORCENTE IN USCITA M2

I valori di $\rm M_2\,$ indicati nel catalogo sono reali in quanto in fase di calcolo si è tenuto conto del rendimento dei riduttori. Tali valori dovranno essere uguali o superiori al momento torcente necessario all'azionamento della macchina utilizzatrice.

FATTORE DI SERVIZIO f.s.

Poiché i riduttori, variatori sono frequentemente sottoposti a carichi variabili la cui entità è molto spesso ignota, è opportuno intervenire in fase di scelta del gruppo con un adeguato coefficiente (fattore di servizio) che permette di scegliere il riduttore con parametri che riconducano, con buona approssimazione alle reali condizioni di esercizio. La tabella sottoriportata indica i fattori di servizio da considerare nella scelta dei riduttori ad ingranaggi e dei variatori.

Per i riduttori a vite senza fine la tabella del fattore di servizio è riportato nel capitolo relativo ai riduttori serie VF.

POWER kW1; HP1

The power ratings indicated in the cataloghe referred to the input of the gearbox.

The output power is calculated as follows:

 $kW_2 (HP_2) = kW_1 (HP_1) \times \eta_d$

OUTPUT TORQUE M₂

Values of M_2 given in the catalogue are real because gearbox efficiency has been taken already into cosideration. These values must be equal to or higher than the torque required to operate the machine.

SERVICE FACTOR s.f.

found.

Since gearboxes and variators often operate under variable loads, it is better to select the unit with an adequate service factor. This factor allows selection of the gearboxes, variators with the right rating for the kind of service required. The table below shows the service factors to be considered when selecting gearboxes and variators. Service factors table for VF worm gearboxes can be

FATTORE DI SERVIZIO f.s. RELATIVO AI RIDUTTORI SERIE MAS - MR - RAP - RAO - RAN -TA - MAC - VARIATORI VB - VBD - CTV - RP SERVICE FACTOR f.s. FOR GEARBOXES SERIES MAS - MR - RAP - RAO - RAN - TA -MCA - MAC - VARIATORS VB - VBD - CTV - RP

Caratteristiche del servizio	Tipo del carico	Durata di lavoro giornaliera Daily work				
Duty	Type of load	< 0,5 h	0,5 ÷ 2 h	2 ÷ 10 h	10 ÷ 24 h	
Servizio continuativo o intermittente con un numero di	Uniforme <i>Normal</i>	0,8	0,9	1	1,25	
avviamenti/ora inferiore a 10	Leggeri sovraccarichi Light overloads	0,9	1	1,25	1,5	
Continuous or intermittent duty with less than 10 starts/hour.	Forti sovraccarichi Heavy overloads	1	1,25	1,5	1,75	
Servizio intermittente con un numero di avviamenti/ora uguale o	Uniforme <i>Normal</i>	0,9	1	1,25	1,5	
superiore a 10	Leggeri sovraccarichi Light overloads	1	1,25	1,5	1,75	
Intermittent service with 10 or more starts/hour.	Forti sovraccarichi Heavy overloads	1,25	1,5	1,75	2	

N.B.: I suddetti valori sono da moltiplicare per 1,2 in caso di:

- azionamento con motore a scoppio,
- funzionamento alternato,
- sovraccarico applicato in modo istantaneo.

N.B.: The above values must be multiplied by 1,2 in case of:

- combustion engine drive;
- reversing operation;
- instantaneous overloads.

GUIDA ALLA SCELTA DEI RIDUTTORI

GUIDE TO THE SELECTION OF GEARBOXES

RAPPORTO DI RIDUZIONE i

È una caratteristica del riduttore la cui identificazione si può avere nel rapporto

$$i = \frac{n_1}{n_2}$$

Nei riduttori ad ingranaggi i rapporti indicati con un numero intero sono generalmente approssimati. Per conoscere i valori esatti interpellare il nostro servizio tecnico.

RENDIMENTO DEL RIDUTTORE η_d

Dai dati di catalogo si può rilevare

$$\eta_d = \frac{HP_2}{HP_1}$$

$$oppure \ \eta_d = \frac{kW_2}{kW_1}$$

$$(dove \ HP_2 = \frac{M_2 \times n_2}{702,5} \ e \ kW_2 = \frac{M_2 \times n_2}{955}).$$

Alcuni fattori come temperatura, tipo di lubrificante, velocità, caratteristiche degli ingranaggi, ecc., assoggettano il rendimento ad una certa variabilità, per cui nel calcolo dei momenti torcenti M_2 indicati a catalogo è stato considerato il rendimento dei gruppi funzionanti a regime dopo rodaggio. Il grafico indica il valore approssimativo del rendimento ponendo in risalto la differenza esistente fra i riduttori ad ingranaggi ad 1, 2, 3 riduzioni e i riduttori a vite senza fine. Per una corretta scelta dei riduttori è necessario poter disporre di ulteriori informazioni come:

- Tipo di macchina da azionare
- Temperatura ambiente
- Tipo ambiente (polveroso, umido, ghiacciato, tropicale, ecc.)
- Tipo e caratteristiche della macchina motrice
- Tipo di trasmissione tra macchina motrice e riduttore (diretta, con giunto, frizione, variatore)
- Disposizione degli alberi
- Valori dei carichi radiali e/o assiali e conoscenza delle cause che li determinano.

SCELTA DEI RIDUTTORI

Quando si dispone dei dati necessari si può procedere alla scelta dei riduttori nelle relative tabelle delle CARATTERISTICHE RIDUTTORI dove i valori kW_1 ; HP_1 ; M_2 sono calcolati per $\mathbf{fs} = \mathbf{1}$.

Noto il momento torcente M o la potenza kW (o HP) richiesti dal tipo di applicazione, si ricercherà il riduttore con

$$M_2 \geqq M \ x \ fs \ oppure \ kW_1 \geqq \frac{kW}{\eta_d} \ x \ fs$$

Dove η_d è il rendimento del riduttore stesso. Generalmente si deve evitare l'istallazione di motori con potenza superiore a quella richiesta in quanto, oltre a comportare un maggiore onere economico sia come consumo di energia, sia come impiantistica, può sottoporre il riduttore (ed eventualmente anche gli organi di collegamento) ad urti e sollecitazioni che possono pregiudicarne l'integrità in quanto il dimensionamento è stato effettuato in base alla potenza assorbita dalla macchina e non a quella istallata. Potenze superiori possono essere installate solo se esiste la certezza che non saranno mai richieste anche in particolari condizioni operative (es. con elevato numero di inserzioni).

I riduttori ammettono sovraccarichi istantanei pari al 100% della coppia nominale, ovviamente con un limitato numero d'inserzioni. Se si presentano dei valori superiori è necessario effettuare la scelta del riduttore in base a una coppia M (pari a 50% del valore del sovraccarico) moltiplicato per il fattore di servizio relativo al tipo di applicazione.

RATIO i

It is a characteristic of the gearbox and identifies itself in the formula

$$i = \frac{n_1}{n_2}$$

In the helical gearboxes the ratioes indicated as a whole number are generally rounded. To get the exact values, please revert our technical department.

GEARBOX EFFICIENCY η_d

From the catalogue figures you can calculate:

$$\eta_d = \frac{HP_2}{HP_1}$$

$$or \, \eta_d = \frac{kW_2}{kW_1}$$

$$(where \, HP_2 = \frac{M_2 \, x \, n_2}{702.5} \, \text{ and } \, kW_2 = \frac{M_2 \, x \, n_2}{955}) \, \text{from}$$
conditions like temperature, type of Jubricant, speed, ge

Conditions like temperature, type of lubricant, speed, gear characteristics, etc., can affect efficiency; therefore efficiency after running-in has been considered for the calculation of torque M_2 in the catalogue.

The graph below indicates the approx. value of the efficiency pointing out the difference between the gearboxes with 1, 2, 3 reductions and the worm-gearboxes.

For the correct selection of gearboxes it is necessary to have further information like:

- Type of machine to operate
- Ambient temperature
- Environment (dusty, damp, ice, tropical, etc...)
- Drive motor (type and characteristics)
- Type of transmission between drive motor and gearbox (direct, through coupling, clutch, variator)
- Shafts arrangement
- Values of radial and/or thrust loads and their causes.

SELECTION OF THE GEARBOXES

Having all the necessary informations you can choose the gearboxes in the table of GEARBOXES

CHARACTERISTICS where the values kW_1 ; HP_1 ; M_2 ; are calculated with **s.f.** = **1**.

If you know the torque M or the power kW (or HP) required, you will find the gearbox with

$$M_2 \ge M x \text{ fs or } kW_1 \ge \frac{kW}{\eta_d} x \text{ sf}$$

Where η_d is the efficiency of the gearbox.

Generally you should avoid the installation of motors with higher power than required because it can cause shocks and stresses which can jeopardize gearbox's and other component's life span, since the desing has been made according to the absorbed power of the machine and not according to the installed power.

Besides it is also more expensive both for energy consumption and for electrical system.

You can use higher power, only if it is verified that it will never be required for particular operating conditions (ex.: with an high number of connections).

The gearboxes allow momentary overloads like 100% of the nominal torque, obviously with a limited number of connections.

If you have higher values, you must select the gearbox with a torque M equal to 50% of the overload's value, multiplied by the appropriate service factor for the application.

GUIDE TO THE SELECTION OF GEARBOXES

SCELTA DEI MOTORIDUTTORI

Per i motoriduttori se **fs = 1**, si può effettuare la selezione direttamente nelle relative tabelle delle CARATTERISTICHE RIDUTTORI in base a

$$M_2 \geqq M$$
 oppure $kW_2 \geqq \frac{kW}{n_d}$

Se $fs \neq 1$ è consigliabile effettuare la scelta nelle tabelle relative alle CARATTERISTICHE RIDUTTORI in base a:

$$\begin{aligned} &M_2 \geqq M \ x \ fs \\ &\text{oppure } kW_1 \geqq \frac{kW}{\eta_d} \ x \ fs \end{aligned}$$

Determinato il Tipo di riduttore, in base al rapporto di riduzione i e alla grandezza del motore forma B5 (o B14) da accoppiare, si dovrà controllare nella tabella delle PREDISPOSIZIONI POSSIBILI se tale grandezza è applicabile sul riduttore prescelto.

È consigliabile l'acquisto di gruppi motoriduttori già completi di motore elettrico in quanto questo viene da noi controllato e rispecchia quindi quelle caratteristiche di elevata qualità indispensabili al buon funzionamento del gruppo motoriduttore.

Il motoriduttore può essere comunque fornito predisposto per attacco motore (abbrev. PAM); in questo caso si dovrà indicare la grandezza del motore da accoppiare.

CARICHI RADIALI E ASSIALI

È necessario verificare che l'entità degli eventuali carichi radiali e/o assiali non superi i valori ammessi dalle relative tabelle.

POSIZIONE DI MONTAGGIO

È importante segnalarla affinchè il riduttore possa essere predisposto per una corretta lubrificazione. In fase di ordine precisare sempre la posizione di montaggio se diversa dalla B3/B5.

SELECTION OF THE GEARED MOTORS

When **s.f.** = **1**, the selection of the geared motors can be made directly from the tables of GEARED MOTORS CHARACTERISTICS considering

$$M_2 \ge M$$
or $kW_2 \ge \frac{kW}{\eta_d}$

If s.f. ≠ 1 it would be better to use the tables of GEARBOXES CHARACTERISTICS for the selection

$$M_2 \ge M x sf$$
or $kW_1 \ge \frac{kW}{\eta_d} x sf$

Once type of gearbox, ratio **i** and motor has been determinated, please check if the motorsize (B5 or B14) is suitable for assembly on the gearbox according to the POSSIBLE ASSEMBLING tables.

We advise to purchase geared motors complete with electric motor: in this case we fest and guarantee that the motor complies with the high standard of quality required for the good functioning of the unit.


The geared motors can be supplied preset for motor assembling (PAM version); in this case the motorsize must be specified.

RADIAL AND THRUST LOADS

It is necessary to check that radial and/or thrust loads do not exceed values indicated in the relative tables.

MOUNTING POSITION

For a proper oil bath lubrication mounting positions different from B3/B5 must be specified.



INSTALLAZIONE

INSTALLATION

INSTALLAZIONE

È molto importante, per l'installazione del riduttore, variatore, attenersi alle seguenti norme:

- Assicurarsi che il fissaggio del riduttore, variatore, sia stabile onde evitare qualsiasi vibrazione.
- Installare se si prevedono urti, sovraccarichi prolungati o possibili bloccaggi, giunti idraulici, frizioni, limitatori di coppia, ecc.
- Durante la verniciatura si dovrà proteggere il bordo esterno degli anelli di tenuta per evitare che la vernice ne essichi la gomma, pregiudicando la tenuta del paraolio stesso.
- Gli organi che vanno calettati sugli alberi di uscita del riduttore devono essere lavorati con tolleranza ISO H7 per evitare accoppiamenti troppo bloccati che, in fase di montaggio, potrebbero danneggiare irreparabilmente il riduttore stesso. Inoltre, per il montaggio e lo smontaggio di tali organi si consiglia l'uso di adeguati tiranti ed estrattori utilizzando il foro filettato posto in testa alle estremità degli alberi.
- Per gli stessi motivi di cui sopra gli organi che vanno calettati sugli alberi di uscita del variatore devono essere lavorati con tolleranze ISO F7.
- Le superfici di contatto dovranno essere pulite e trattate con adeguati protettivi prima del montaggio, onde evitare l'ossidazione e il conseguente bloccaggio delle parti.
- L'accoppiamento all'albero di uscita cavo del riduttore (tolleranza H7) viene normalmente eseguito con perni lavorati con tolleranza h6. Dove il tipo di applicazione lo richieda si può prevedere un accoppiamento con una leggera interferenza (H7-J6).
- Prima della messa in funzione della macchina accertarsi che la posizione del livello del lubrificante sia conforme alla posizione di montaggio del riduttore e che la viscosità del lubrificante sia adequata al tipo del carico.
- Dopo lo smontaggio del disco protettivo in plastica, assicurarsi che il variatore non subisca urti o sbattimenti al fine di evitare l'eventuale spostamento fuori centro dell'albero veloce con la conseguente fuoriuscita dei satelliti all'interno.
- Nei variatori agire sul volantino di comando solo durante il funzionamento.

RODAGGIO

Generalmente, per tutti i nostri riduttori e in particolar modo per la serie VF, RVF, VF.../VF... consigliamo di incrementare gradualmente nel tempo la potenza trasmessa, oppure porre un limite (50 ÷ 70% della potenza massima) per le prime ore di funzionamento. Per i variatori il periodo di rodaggio va considerato in 150-200 ore di funzionamento. In questa fase avvengono tutti gli assestamenti relativi alle parti interne. Anche la temperatura di funzionamento risente di questa fase incrementando il proprio valore standard di circa 25%.

MANUTENZIONE

I riduttori, variatori lubrificati con olio sintetico non necessitano di alcuna manutenzione.

Per i variatori lubrificati con olio minerale procedere come seque:

Dopo le prime 300 ore lavorative sostituire l'olio provvedendo possibilmente ad un accurato lavaggio interno del variatore. Controllare periodicamente il livello del lubrificante, ed effettuare il cambio dopo 2000 ore lavorative.

Quando il riduttore, variatore resta per lungo tempo inattivo in ambiente con una elevata percentuale di umidità, consigliamo di riempirlo totalmente di olio; logicamente il livello del lubrificante dovrà essere ripristinato quando il gruppo sarà messo in funzione.

INSTALLATION

For the installation of the gearbox, variator the following guidelines should be observed:

- The gearbox must be securely bolted to a rigid base to avoid vibrations.
- If shocks, extended overloads or jammings are expected, hydraulic couplings, torque limiters, clutches etc. should be fitted.
- Should the gearbox be painted the outer surface of oil seals must be carefully shielded to avoid contact with paint solvant which would result in drying of rubber and following possible leaking.
- Any gears, sprockets or pulleys being fitted to the input or output shafts must have bores machined to ISO H7 tolerance
 - Shafts are provided with threaded hole to facilitate the use of tie-rods with backplate and nut to push on gears or sprockets being fitted.
- Four the same reasons all units keyed onto the variator output shaft must be machined to ISO P7 tolerances.
- In order to avoid the oxidation and the possible seizing of the above parts, clean both contact surfaces before assembly and apply water repellant grease or similar material.
- Bore of hollow shaft of gearboxes have tolerance H7, all shafts to be fitted are usually machined to h6.
 If required for the application an interference fit (H7-J6) can be used.
- Before starting the machine make sure the lubricant level is correct for the mounting position of the gearbox and the lubricant viscosity is correct for the kind of load.
- After removing the plastic safety disc, make sure that the variator is not subjected to knocks and blows so as to prevent the high speed shaft from being moved out of alignment and the planet gears inside coming loose.
- Only turn the control wheel when the variator is operating.

RUNNING-IN

Usually, for all type of our gearboxes and particularly for VF, RVF, VF.../VF... series we advise to increase gradually the trasmitted power, or-to-put-a limit (50 ÷ 70% of the max. power) for the first running hours.

The running in period for variators is considered as 150-200 hours. All mechanical setting is completed in this initial period. During running in, operating temperature may be up to 25% higher than during the rest of the unit's working life.

MAINTENANCE

When gearboxes and variators are lubricated with synthetic oil no further maintenance is required. When the variators are lubricated with mineral oil the following procedure is recommended:

- after the first 300 hours running, change the oil, preferably washing out the interior of the variators.
- Check the lubricant level periodically and change the oil after 2000 working hours.

When the gearbox variator is standing for a long time in a very damp environment it is better to fill it completely with oil; naturally the lubricant level must be restored when the gearbox is put back into operation.





RAO

La caratteristica di una cassa spianata e forata in modo tale da permettere un facile posizionamento su tutti i piani, crea un notevole arricchimento delle doti di versatilità e compattezza nei riduttori RAO predisponendoli, particolarmente nelle grandezze più usate, ad un montaggio universale.

Questi gruppi sono previsti con due riduzioni (una coppia conica e una coppia di ingranaggi cilindrici) e con tre riduzioni; quest'ultima esecuzione prevede una coppia di ingranaggi cilindrici a dentatura elicoidale rettificata, anteposta alla coppia conica (grand. 35÷90).

Nella grandezza 100 la struttura è la stessa dei corrispondenti RAP; unica variante, il montaggio della coppia conica anteriore.

Le nuove prestazioni di coppia sono dovutealle geometrie della dentatura ridisegnate, ai cuscinetti rinforzati, alla cassa in ghisa sferoidale UNI GS 400-12.


The design of the RAO series gearboxes utilizes a fully machined and bored case, enabling totally universal assembly.

The compact design combined with the use of high quality materials makes this series highly suitable for heavy duty applications.

These units are available with 2 reductions (a set of bevel gears and a set of a spur gears) and with 3 reductions, with a set of ground helical gear placed before the bevel gear (size 35-90).

For size 100 the structure is the same as corresponding RAP; the only difference is the assembly of the front bevel gear set.

Upgraded torque ratings are due to redesigned gears, reinforced bearings and new material, namely spheroidal cast iron UNI GS 400-12, for housings of better quality and stiffness.



DESIGNAZIONE

DESIGNATION

	RAO PO / TYPE	35 GRANDEZ		N VERSIONE	A ANTIRETRO	10,8 RAPPORTO DI	B3 POSIZIONE DI
MRAO M	Riduttore Gearbox Motoriduttore o iduttore P.A.M. Predisposto per attacco motore) Geared motor or gearbox with motor mounting flange	2 Riduzioni Reduction gears 35S 45S 50S 60S 80S 90S 100S	3 Riduzioni Reduction gears 45D 50D 60D 80D 90D 100D	VERSION N S D C (35+90) CC (35+90)	ANTI-RUN BACK DEVICE A Con antiretro With anti-run back device I Senza antiretro Without anti-run back device Se è previsto l'antiretro, indicare il senso di rotazione. When ordering gear boxes with anti-run back device, please specify the desired direction of rotation.	RIDUZIONE RATIO i Vedere tabelle See tables	MONTAGGIO MOUNTING POSITION B3 B6 B8 B7 VA VB

N.B. - I motoriduttori possono essere forniti sprovvisti di motore (P.A.M.), in tal caso in fase di ordine è necessario

precisare la grandezza del motore previsto. Se non diversamente specificato il riduttore viene fornito in versione N e posizione di montaggio B3.

N.B. - Geared motors can be supplied without the motors (P.A.M.), but when ordering, the motorsize must be

specified.
If not otherwise specified the gear boxis supplied in version N and mounting position B3.

VERSIONE VERSION

	VERSIONE BASE BASE VERSION (B3)	VERSIONE A OPTIONAL V	(B3)		
RAO					
	N	S	D	cc c	
RAO/D					
	N	S	D	CC C	

DISPOSITIVO ANTIRETRO

ANTI-RUN BACK DEVICE

A richiesta si può fornire il riduttore munito di dispositivo antiretro (RAO.../A) che permette la rotazione dell'albero lento solo nel senso desiderato.

In fase di ordine specificare il senso di rotazione (sinistro o desto), se non specificato il riduttore viene fornito con il senso di rotazione destro.

Versione da motoriduttore: il dispositivo antiretro è fornibile in tutte le grandezze ad esclusione dei segueni tipi: MRAO 50/S - MRAO 60/S - MRAO 80/S - MRAO 90/S.

An anti-run back device is available upon request to allow rotation


of the outpuut shaft in one direction only.

Please specify in the order the required direction of rotation (C.W. or C.C.W.) if not specified the gearbox is supplied direction of rotation right.


Geared motor version: anti-run back device available for all sizes except MRAO 50/S, MRAO 60/S, MRAO 80/S, MRAO 90/S.

SENSO DI ROTAZIONE

B3








DIRECTION OF ROTATION

B8



RAO.../DSA

RAO.../DNA

RAO.../DDA RAO.../DCA

LUBRIFICAZIONE

LUBRIFICATION

Per i riduttori della serie RAO si è adottata la lubrificazione a olio. Pertanto sono forniti sprovvisti di lubrificante e sarà cura del cliente immettere, prima della messa in opera, la giusta quantità di olio. A tal proposito i riduttori sono muniti di tappi di carico, livello e scarico olio.

Oil lubrication is specified withwin the RAO series. However gearboxes are not factory filled and lubricant must be filled in by the customer prior to put them into operation. With this purpose they are supplied with oil filling, draining and level plugs. Mounting position must be specified when placing the order.

QUANTITÀ DI LUBRIFICANTE CONTENUTA **NEI RIDUTTORI SERIE RAO (Litri)**

QUANTITY OF LUBRICANT FOR RAO GEARBOXES (Litres)

RAO 35S	RAO 35D	RAO 45S	RAO 45D	RAO 50S	RAO 50D	RAO 60S	RAO 60D	RAO 80S	RAO 80D	RAO 90S	RAO 90D	RAO 100S	RAO 100D	
1,1	0,8	2,1	1,8	3,7	3,3	7,2	6,1	14	10,3	23,6	15,6	33	19	

Le quantità sopra indicate si riferiscono alla posizione di montaggio B3 -

The above quantities refer to the mountingposition B3 - version B3.

POSIZIONI DI MONTAGGIO MOUNTING POSITION 10 RAO.../SN RAO.../SS RAO.../SD RAO.../SC-SCC RAO.../DN RAO.../DS RAO.../DD RAO.../DC-DCC **B3 B8** В6 В7 VA ٧B

- I riduttori e motoriduttori nelle grandezze 35S 45S 50S - 60S - 35D - 45D - 50D - 60D - 80D - 90D sono predisposti per il montaggio nelle posizioni B3-B8.Nelle posizioni di montaggio B6-B7, è previsto un tappo di sfiato con astina di livello.
- N.B.: occorre specificare sempre la pos. di montaggio. • Nelle grandezze 80S, 90S, 100S, 100D, nella posizione VA
- è montata una pompa di lubrificazione. A richiesta saranno fornite le dimensioni d'ingombro.
- Unitamente alle posizioni di montaggio B6-B7-VA indicare la velocità in entrata se n_1 <500 g/1'.
- Per le grandezze 100, 110, 130 indicare la velocità se n₁ > 1500 g/1'.
- Gearboxes and geared motors RAO 35S 45S 50S 60S - 35D - 45D - 50D - 60D - 80D - 90D are available in mounting positions B3-B8. When mounting positions B6 or B7 are requested a breather plug with dipstick is supplied. N.B.: specify mounting position.
- Sizes 80S, 90S, 100S, 100D in VA mounting position are provided with a lubrication pump.
- Together with the mounting positions B6-B7-VA we suggest to indicate also the input speed if $n_1 < 500$ RPM.
- When ordering sizes 100, 110 amd 130 please specify the input speed if n₁ > 1500 RPM.



$n_1 = 1400$

per velocità n₁>1400 consultare pag.3 when speed n₁>1400 see on page 3

	i	HP ₁	kW ₁	M ₂ daNm	n ₂
	9,29	5,5	4	24	151
	10,8	5,5	4	28	130
	12,77	4	3	24	110
	15,45	3	2,2	22	91
	18,59	3	2,2	27	75
	21,6	3	2,2	31	65
MRAO 35/S	25,54	2,5	1,8	30	55
	30,91	1,5	1	22,5	45
	35,85	1,5	1	26	39
	41,66	1,5	1	30	34
	49,25	1,5	1,1	32	28
	59,61	1	0,75	28	23
	64,8	1	0,75	29	22
	70,1	1	0,75	32	20
	81,4	1	0,55	38	17
	96,3	0,75	0,55	33	14,5
MRAO 35/D	108,7	0,75	0,55	37	13
	116,5	0,5	0,37	26	12
	128,5	0,5	0,37	29	11
	155,5	0,5	0,37	32	9
	195,9	0,5	0,33	30	7,2
	9,29	12,5	9	55	151
	10,8	10	7,5	51	130
	12,77	7,5	5,5	46	110
	15,45	5,5	4	41	91
	18,59	5,5	4	49	75
	21,6	5,5	4	57	65
MRAO 45/S	25,54	5,5	4	65	55
	30,91	4	3	59	45
	35,85	3	2,2	51	39
	41,66	3	2,2	60	34
	49,25	2,5	1, 8	59	28
	59,61	2,5	1,8	69	23
	69	2	1,5	62	20
	83,5	1,5	1, 1	57	17
	99,8	1,5	1,1	68	14
	112,8	1,5	1,1	75	12,5
MRAO 45/D	118	1,5	1,1	80	12
NIDAU 43/U	133,4	1	0,75	60	10,5
	142,8	1	0,75	64	9,8
	161,5	1	0,75	72	8,7
	177	0,75	0,55	58	7,9
	200,2	0,75	0,55	65	7

GLANDOXLO	when speed n ₁ >1400 see on page 3						
	i	HP ₁	kW ₁	M ₂ daNm	n ₂		
	8,82	20	15	84	159		
	10,27	20	15	98	136		
	12,15	15	11	87	115		
MRAO 50/S	14,73	15	11	105	95		
	17,65	15	11	126	79		
	20,53	12,5	9	122	68		
	24,31	10	7,5	116	58		
	29,45	7,5	5,5	105	48		
	34,03	5,5	4	89	41		
	39,6	5,5	4	104	35		
	46,88	5,5	4	123	30		
	56,81	4	3	108	25		
	61,2	4	3	111	23		
	71,2	4	3	129	20		
	84,3	4	3	150	16,5		
	96,9	3	2,2	131	14,5		
MRAO 50/D	102,2	3	2,2	140	13,5		
WITTAG 30/B	112,8	3	2,2	150	12,5		
	133,5	2,5	1,8	150	10,5		
	161,8	2	1,5	140	8,7		
	181,4	1,5	1,1	120	7,7		
	219,9	1,5	1,1	140	6,4		
	8,82	30	22	126	159		
-	10,27	30	22	147	136		
	12,15	30	22	174	115		
-	14,73	25	18,5	176	95		
-	17,65	25	18,5	210	79		
MRAO 60/S	20,53	25	18,5	245	68		
-	24,31	20	15	232	58		
	29,45	15	11	211	48		
	34,03	12,5	9	203	41		
	39,6	12,5	9	236	35		
_	46,88	12,5	9	279	30		
	56,81	10	7,5	271	25		
	65,3	7,5	5,5	221	21		
-	73,1	7,5	5,5	248	19		
-	86,6	5,5	4	215	16		
-	97,3	5,5	4	242	14,5		
MRAO 60/D	104,9	5,5	4	255	13,5		
	113,2	5,5	4	280	12,5		
	134	4	3	242	10,5		
	162,4	3	2,2	220	8,5		
	182,4	3	2,2	237	7,7		
	220,9	2,5	1,8	242	6,3		



n₁ = 1400

per velocità n₁>1400 consultare pag.3 when speed n₁>1400 see on page 3

	i	HP ₁	kW ₁	M ₂ daNm	n ₂
	10,02	40	30	191	140
	11,86	40	30	226	118
	14,38	40	30	274	97
	19,13	40	30	365	73
MRAO 80/S	22,65	30	22	324	62
	27,45	25	18,5	327	51
	34,65	20	15	330	40
	41,02	20	15	380	34
	49,7	15	11	355	28
	51	15	11	346	26
	61,9	15	11	420	23
	73,1	12,5	9	413	19
	86,6	10	7,5	391	16
MRAO 80/D	104,9	7,5	5,5	355	13,5
MIRAO 60/D	113,2	7,5	5,5	383	12,5
	134	7,5	5,5	450	10,5
	162,5	5,5	4	403	8,5
	182,3	5,5	4	430	7,7
	220,9	4	3	382	6,3

	i	HP ₁	kW ₁	M ₂ daNm	n ₂
	24	50	37	543	58
	29,3	50	37	663	48
	36	50	37	809	39
	39,6	50	37	887	35
	48,7	50	37	1091	29
	55,9	40	30	1000	25
MRAO 100/D	68,8	40	30	1200	20
	75,5	30	22	1029	18,5
	83,1	30	22	1125	17
	93	30	22	1200	15
	101,3	25	18,5	1154	14
	124,6	20	15	1143	11
	136,8	20	15	1200	10
	168,3	15	11	1139	8,3

	10,02	60	45	287	140
	11,86	60	45	339	118
	14,38	60	45	411	97
	19,13	60	45	547	73
MRAO 90/S	22,65	50	37	540	62
	27,45	40	30	523	51
	34,65	30	22	496	40
	41,02	25	18,5	489	34
	49,7	25	18,5	600	28
	51	25	18,5	576	27
	61,9	20	15	559	23
	73,1	20	15	660	19
	86,6	15	11	587	16
MDAO 00/D	104,9	12,5	9	592	13,5
MRAO 90/D	113,2	12,5	9	639	12,5
	134	10	7,5	605	10,5
	162,5	7,5	5,5	550	8,5
	182,3	7,5	5,5	580	7,7
	220,9	5,5	4	519	6,3



$n_1 = 1400$

per velocità $n_1>1400$ consultare pag.3 when speed $n_1>1400$ see on page 3

	i	HP ₁	kW ₁	M ₂ daNm	n ₂		i	HP ₁	kW ₁	M ₂ daNm	n ₂
	9,29	6,3	4,7	28	151		8,82	26	19	110	159
	10,8	5,5	4	28	130		10,27	22	17	110	136
	12,77	4,1	3	25	110		12,15	17	12,7	100	115
	15,45	3,4	2,5	25	91		14,73	15	11	105	95
	18,59	3,6	2,7	32	75		17,65	15,4	11,4	130	79
	21,6	3,1	2,3	32	65		20,53	13,3	9,8	130	68
RAO 35/S	25,54	2,6	1,9	32	55	RAO 50/S	24,31	11,2	8,3	130	58
	30,91	1,7	1,3	26	45		29,45	8,5	6,3	120	48
	35,85	1,8	1,3	30	39		34,03	7,1	5,2	115	41
	41,66	1,6	1,2	32	34		39,6	6,4	4,7	120	35
	49,25	1,3	1,1	32	28		46,88	5,8	4,3	130	30
	59,61	1,1	0,8	30	23		56,81	4,8	3,5	130	25
	64,8	1,1	0,8	32	22		61,2	5,1	3,7	140	23
	70,1	1,2	0,9	38	20		71,2	4,7	3,4	150	20
	81,4	1	0,8	38	17		84,3	4	3	150	16,5
	96,3	0,8	0,6	35	14,5		96,9	3,2	2,4	140	14,5
RAO 35/D	108,7	0,8	0,6	38	13	RAO 50/D	102,2	3	2,2	140	13,5
	116,5	0,6	0,4	32	12		112,8	3	2,2	150	12,5
	128,5	0,6	0,4	35	11		133,5	2,5	1,8	150	10,5
	155,5	0,5	0,3	32	9		161,8	2	1,5	140	8,7
	195,9	0,33	0,25	30	7,2		181,4	1,7	1,25	140	7,7
	9,29	12,6	9,3	56	151		219,9	1,5	1,1	140	6,4
	-		·				8,82	52	39	220	159
-	10,8	10,9	8	56	130		40.07	40			
	10,8 12,77	10,9 8,2	8	56 50	130 110		10,27	43	32	210	136
							12,15	35	25	210 200	136 115
	12,77	8,2	6	50	110		12,15 14,73	35 28	25 21	210 200 200	136 115 95
	12,77 15,45	8,2 6,8	6 5	50 50	110 91		12,15 14,73 17,65	35 28 29	25 21 21	210 200 200 250	136 115 95 79
RAO 45/S	12,77 15,45 18,59	8,2 6,8 7,3	6 5 5,4	50 50 65	110 91 75	RAO 60/S	12,15 14,73 17,65 20,53	35 28 29 26	25 21 21 19	210 200 200 250 250	136 115 95 79 68
RAO 45/S	12,77 15,45 18,59 21,6	8,2 6,8 7,3 6,3	6 5 5,4 4,6	50 50 65 65	110 91 75 65	RAO 60/S	12,15 14,73 17,65	35 28 29 26 21	25 21 21 19 15	210 200 200 250	136 115 95 79
RAO 45/S	12,77 15,45 18,59 21,6 25,54	8,2 6,8 7,3 6,3 5,5	6 5 5,4 4,6 4	50 50 65 65 65	110 91 75 65 55	RAO 60/S	12,15 14,73 17,65 20,53 24,31	35 28 29 26 21 16	25 21 21 19	210 200 200 250 250 240	136 115 95 79 68 58
RAO 45/S	12,77 15,45 18,59 21,6 25,54 30,91	8,2 6,8 7,3 6,3 5,5 4,1	6 5 5,4 4,6 4 3	50 50 65 65 65 66	110 91 75 65 55 45	RAO 60/S	12,15 14,73 17,65 20,53 24,31 29,45	35 28 29 26 21	25 21 21 19 15 11,5	210 200 200 250 250 240 220	136 115 95 79 68 58 48
RAO 45/S	12,77 15,45 18,59 21,6 25,54 30,91 35,85	8,2 6,8 7,3 6,3 5,5 4,1 3,5	6 5 5,4 4,6 4 3 2,6	50 50 65 65 65 66 60	110 91 75 65 55 45 39	RAO 60/S	12,15 14,73 17,65 20,53 24,31 29,45 34,03	35 28 29 26 21 16 13,6	25 21 21 19 15 11,5	210 200 200 250 250 240 220	136 115 95 79 68 58 48
RAO 45/S	12,77 15,45 18,59 21,6 25,54 30,91 35,85 41,66	8,2 6,8 7,3 6,3 5,5 4,1 3,5 3,3	6 5 5,4 4,6 4 3 2,6 2,4	50 50 65 65 65 60 60	110 91 75 65 55 45 39 34	RAO 60/S	12,15 14,73 17,65 20,53 24,31 29,45 34,03 39,6	35 28 29 26 21 16 13,6 12,7	25 21 21 19 15 11,5 10 9,4	210 200 200 250 250 240 220 220 240	136 115 95 79 68 58 48 41
RAO 45/S	12,77 15,45 18,59 21,6 25,54 30,91 35,85 41,66 49,25	8,2 6,8 7,3 6,3 5,5 4,1 3,5 3,3 2,8	6 5 5,4 4,6 4 3 2,6 2,4	50 50 65 65 65 60 60 65 65	110 91 75 65 55 45 39 34 28	RAO 60/S	12,15 14,73 17,65 20,53 24,31 29,45 34,03 39,6 46,88	35 28 29 26 21 16 13,6 12,7 11,2	25 21 21 19 15 11,5 10 9,4 8,2	210 200 200 250 250 240 220 240 250	136 115 95 79 68 58 48 41 35
RAO 45/S	12,77 15,45 18,59 21,6 25,54 30,91 35,85 41,66 49,25 59,61	8,2 6,8 7,3 6,3 5,5 4,1 3,5 3,3 2,8 2,5	6 5 5,4 4,6 4 3 2,6 2,4 2	50 50 65 65 65 60 60 65 65 69	110 91 75 65 55 45 39 34 28 23	RAO 60/S	12,15 14,73 17,65 20,53 24,31 29,45 34,03 39,6 46,88 56,81	35 28 29 26 21 16 13,6 12,7 11,2 8,9	25 21 21 19 15 11,5 10 9,4 8,2 6,5	210 200 250 250 240 220 240 250 240 250 240	136 115 95 79 68 58 48 41 35 30 25
RAO 45/S	12,77 15,45 18,59 21,6 25,54 30,91 35,85 41,66 49,25 59,61	8,2 6,8 7,3 6,3 5,5 4,1 3,5 3,3 2,8 2,5 2,4	6 5 5,4 4,6 4 3 2,6 2,4 2 1,8	50 50 65 65 65 60 60 65 65 69 75	110 91 75 65 55 45 39 34 28 23 20	RAO 60/S	12,15 14,73 17,65 20,53 24,31 29,45 34,03 39,6 46,88 56,81 65,3	35 28 29 26 21 16 13,6 12,7 11,2 8,9 8,5	25 21 21 19 15 11,5 10 9,4 8,2 6,5 6,2	210 200 250 250 240 220 240 250 240 250	136 115 95 79 68 58 48 41 35 30 25 21
RAO 45/S	12,77 15,45 18,59 21,6 25,54 30,91 35,85 41,66 49,25 59,61 69 83,5	8,2 6,8 7,3 6,3 5,5 4,1 3,5 3,3 2,8 2,5 2,4	6 5 5,4 4,6 4 3 2,6 2,4 2 1,8 1,8	50 50 65 65 65 60 60 65 65 69 75 68	110 91 75 65 55 45 39 34 28 23 20 17	RAO 60/S	12,15 14,73 17,65 20,53 24,31 29,45 34,03 39,6 46,88 56,81 65,3 73,1	35 28 29 26 21 16 13,6 12,7 11,2 8,9 8,5 8,5	25 21 21 19 15 11,5 10 9,4 8,2 6,5 6,2 6,2	210 200 250 250 240 220 240 250 240 250 240 250 240	136 115 95 79 68 58 48 41 35 30 25 21 19
	12,77 15,45 18,59 21,6 25,54 30,91 35,85 41,66 49,25 59,61 69 83,5	8,2 6,8 7,3 6,3 5,5 4,1 3,5 3,3 2,8 2,5 2,4 1,8	6 5 5,4 4,6 4 3 2,6 2,4 2 1,8 1,8 1,3	50 50 65 65 65 60 60 65 65 69 75 68	110 91 75 65 55 45 39 34 28 23 20 17 14		12,15 14,73 17,65 20,53 24,31 29,45 34,03 39,6 46,88 56,81 65,3 73,1 86,6	35 28 29 26 21 16 13,6 12,7 11,2 8,9 8,5 8,5 6,9	25 21 21 19 15 11,5 10 9,4 8,2 6,5 6,2 6,2 5,1	210 200 200 250 250 240 220 240 250 240 250 240 250 240 270	136 115 95 79 68 58 48 41 35 30 25 21 19
RAO 45/S RAO 45/D	12,77 15,45 18,59 21,6 25,54 30,91 35,85 41,66 49,25 59,61 69 83,5 99,8 112,8	8,2 6,8 7,3 6,3 5,5 4,1 3,5 3,3 2,8 2,5 2,4 1,8 1,5	6 5 5,4 4,6 4 3 2,6 2,4 2 1,8 1,3 1,1	50 50 65 65 65 60 60 65 65 69 75 68 68	110 91 75 65 55 45 39 34 28 23 20 17 14 12,4	RAO 60/S	12,15 14,73 17,65 20,53 24,31 29,45 34,03 39,6 46,88 56,81 65,3 73,1 86,6	35 28 29 26 21 16 13,6 12,7 11,2 8,9 8,5 8,5 6,9 6,4	25 21 21 19 15 11,5 10 9,4 8,2 6,5 6,2 6,2 5,1 4,7	210 200 250 250 240 220 240 250 240 250 240 250 240 250 240 250 240 250	136 115 95 79 68 58 48 41 35 30 25 21 19 16 14,5
	12,77 15,45 18,59 21,6 25,54 30,91 35,85 41,66 49,25 59,61 69 83,5 99,8 112,8 118	8,2 6,8 7,3 6,3 5,5 4,1 3,5 3,3 2,8 2,5 2,4 1,8 1,5	6 5 5,4 4,6 4 3 2,6 2,4 2 1,8 1,8 1,3 1,1 1,1	50 50 65 65 66 60 60 65 69 75 68 68 75 80	110 91 75 65 55 45 39 34 28 23 20 17 14 12,4 12		12,15 14,73 17,65 20,53 24,31 29,45 34,03 39,6 46,88 56,81 65,3 73,1 86,6 97,3 104,9	35 28 29 26 21 16 13,6 12,7 11,2 8,9 8,5 8,5 6,9 6,4 5,5	25 21 21 19 15 11,5 10 9,4 8,2 6,5 6,2 6,2 5,1 4,7	210 200 200 250 250 240 220 240 250 240 250 280 270 280 255	136 115 95 79 68 58 48 41 35 30 25 21 19 16 14,5 13,5
	12,77 15,45 18,59 21,6 25,54 30,91 35,85 41,66 49,25 59,61 69 83,5 99,8 112,8 118 133,4	8,2 6,8 7,3 6,3 5,5 4,1 3,5 3,3 2,8 2,5 2,4 1,8 1,5 1,5	6 5 5,4 4,6 4 3 2,6 2,4 2 1,8 1,8 1,1 1,1 1,1 0,9	50 50 65 65 65 60 60 65 65 69 75 68 68 75 80 75	110 91 75 65 55 45 39 34 28 23 20 17 14 12,4 12 10,5		12,15 14,73 17,65 20,53 24,31 29,45 34,03 39,6 46,88 56,81 65,3 73,1 86,6 97,3 104,9 113,2	35 28 29 26 21 16 13,6 12,7 11,2 8,9 8,5 6,9 6,4 5,5 5,5	25 21 21 19 15 11,5 10 9,4 8,2 6,5 6,2 6,2 5,1 4,7 4	210 200 250 250 240 220 240 250 240 250 240 250 280 270 280 255 280	136 115 95 79 68 58 48 41 35 30 25 21 19 16 14,5 13,5 12,5
	12,77 15,45 18,59 21,6 25,54 30,91 35,85 41,66 49,25 59,61 69 83,5 99,8 112,8 118 133,4 142,8	8,2 6,8 7,3 6,3 5,5 4,1 3,5 3,3 2,8 2,5 2,4 1,8 1,5 1,5 1,5	6 5 5,4 4,6 4 3 2,6 2,4 2 1,8 1,3 1,1 1,1 0,9 0,8	50 50 65 65 66 60 60 65 69 75 68 68 75 80 75	110 91 75 65 55 45 39 34 28 23 20 17 14 12,4 12 10,5 9,8		12,15 14,73 17,65 20,53 24,31 29,45 34,03 39,6 46,88 56,81 65,3 73,1 86,6 97,3 104,9 113,2 134	35 28 29 26 21 16 13,6 12,7 11,2 8,9 8,5 8,5 6,9 6,4 5,5 5,5 4,6	25 21 21 19 15 11,5 10 9,4 8,2 6,5 6,2 5,1 4,7 4 4 3,4	210 200 250 250 240 220 240 250 240 250 280 270 280 255 280 280	136 115 95 79 68 58 48 41 35 30 25 21 19 16 14,5 13,5 12,5 10,5



n₁ =1400

per velocità $n_1>1400$ consultare pag.3 when speed $n_1>1400$ see on page 3

	i	HP ₁	kW ₁	M ₂ daNm	n ₂
	10,02	63	46	300	140
	11,86	53	39	300	118
	14,38	44	32	300	97
	19,13	41	30	370	73
RAO 80/S	22,65	33	25	360	62
	27,45	28	20	360	51
	34,65	23	17	380	40
	41,02	20	15	380	34
	49,7	16	11,8	380	28
	51	17,4	12,8	400	27
	61,9	15	11	420	23
	73,1	13,6	10	450	19
	86,6	10,7	7,9	420	16
RAO 80/D	104,9	8,9	6,5	420	13,5
11AC 00/D	113,2	8,8	6,5	450	12,5
	134	7,5	5,5	450	10,5
	162,5	5,9	4,3	430	8,5
	182,3	5,5	4	430	7,7
	220,9	4,5	3,3	430	6,3

	10,02	84	62	400	140
	11,86	71	52	400	118
	14,38	61	45	420	97
RAO 90/S	19,13	61	45	560	73
	22,65	53	39	570	62
	27,45	42	31	550	51
	34,65	31	23	510	40
	41,02	28	20	540	34
	49,7	25	19	600	28
	51	27	20	630	27
	61,9	23	17	660	23
	73,1	21	15	680	19
	86,6	17,4	12,8	680	16
BAO 00/D	104,9	14,2	10,4	680	13,5
RAO 90/D	113,2	13,2	9,8	680	12,5
	134	11,2	8,3	680	10,5
	162,5	9	6,6	680	8,5
	182,3	7,5	5,5	580	7,7
	220,9	6,1	4,5	580	6,3

	i	HP ₁	kW ₁	M ₂ daNm	n ₂
	9,5	234,4	172,3	1000	147
	11,7	190,5	140,0	1000	120
RAO 100/S	13	171,5	126,1	1000	108
	14,3	186,4	137,0	1200	98
	17,5	151,5	111,3	1200	80
	19,5	136,4	100,3	1200	72
	24	117,7	86,0	1200	58
	29,3	108,1	79,4	1350	48
	36	87,8	64,5	1350	39
	39,6	80,0	58,8	1350	35
	48,7	65,0	47,8	1350	29
	55,9	60,8	44,7	1450	25
RAO 100/D	68,8	46,0	33,8	1350	20
RAO 100/D	75,5	45,0	33,1	1450	18,5
	83,1	38,1	28,0	1350	16,8
	93	34,0	25,0	1350	15,1
	101,3	33,6	24,7	1450	13,8
	124,6	25,4	18,7	1350	11,2
	136,8	24,9	18,3	1450	10,2
	168,3	18,8	13,8	1350	8,3

 $n_1 = 900$

	i	HP ₁	kW ₁	M ₂ daNm	n ₂		i	HP ₁	kW ₁	M ₂ daNm	n ₂
	9,29	4,4	3,2	30	97		8,82	18	14	120	102
	10,8	3,7	2,8	30	83		10,27	15,8	11,6	120	88
	12,77	3	2,2	28	70		12,15	12,2	9	110	74
	15,45	2,4	1,8	28	58		14,73	10,1	7,4	110	61
	18,59	2,5	1,8	34	48		17,65	11,5	8,4	150	51
	21,6	2,1	1,6	34	42		20,53	9,9	7,3	150	44
RAO 35/S	25,54	1,8	1,3	34	35	RAO 50/S	24,31	8	5,9	145	37
	30,91	1,2	0,9	28	29		29,45	6	4,4	130	31
	35,85	1,2	0,9	32	25		34,03	4,8	3,5	120	26
	41,66	1,2	0,9	36	22		39,6	4,4	3,3	130	23
	49,25	1	0,7	36	18,5		46,88	4,3	3,2	150	19
	59,61	0,7	0,5	32	15		56,81	3,4	2,5	145	16
	64,8	0,7	0,6	34	14		61,2	3,7	2,7	160	14,5
	70,1	0,8	0,6	40	13		71,2	3,4	2,5	170	12,5
	81,4	0,7	0,5	40	11		84,3	2,8	2,1	165	10,5
	96,3	0,6	0,4	38	9,5	RAO 50/D	96,9	2,5	1,8	170	9,5
RAO 35/D	108,7	0,5	0,4	40	8,3		102,2	2,1	1,5	150	8,8
	116,5	0,4	0,3	36	7,7		112,8	2,3	1,7	180	8
	128,5	0,4	0,3	38	7		133,5	1,8	1,3	165	6,7
	155,5	0,3	0,2	36	5,8		161,8	1,3	1	150	5,6
	195,9	0,3	0,2	34	4,6		181,4	1,3	0,9	150	5
							219,9	1	0,75	150	4,1
						,29 9 6,6 62 97	,-		0,70	100	7,1
	9,29						8,82	37	27	240	102
	10,8	7,7	5,7	62	83					I	
	10,8	7,7 5,8	5,7 4,3	62 55	83 70		8,82	37	27	240	102
	10,8 12,77 15,45	7,7 5,8 4,8	5,7 4,3 3,5	62 55 55	83 70 58		8,82 10,27	37 30	27 22	240 230	102 88
	10,8 12,77 15,45 18,59	7,7 5,8 4,8 5,2	5,7 4,3 3,5 3,8	62 55 55 72	83 70 58 48		8,82 10,27 12,15	37 30 24	27 22 18	240 230 220	102 88 74
PAO 45/S	10,8 12,77 15,45 18,59 21,6	7,7 5,8 4,8 5,2 4,5	5,7 4,3 3,5 3,8 3,3	62 55 55 72 72	83 70 58 48 42	RAO 60/S	8,82 10,27 12,15 14,73 17,65 20,53	37 30 24 20 21 18,4	27 22 18 15 16 13,5	240 230 220 220 280 280	102 88 74 61 51 44
RAO 45/S	10,8 12,77 15,45 18,59 21,6 25,54	7,7 5,8 4,8 5,2 4,5 3,8	5,7 4,3 3,5 3,8 3,3 2,8	62 55 55 72 72 72	83 70 58 48 42 35	RAO 60/S	8,82 10,27 12,15 14,73 17,65 20,53 24,31	37 30 24 20 21 18,4 14,4	27 22 18 15 16 13,5 10,6	240 230 220 220 280 280 260	102 88 74 61 51 44 37
RAO 45/S	10,8 12,77 15,45 18,59 21,6 25,54 30,91	7,7 5,8 4,8 5,2 4,5 3,8	5,7 4,3 3,5 3,8 3,3 2,8 2,2	62 55 55 72 72 72 72 68	83 70 58 48 42 35 29	RAO 60/S	8,82 10,27 12,15 14,73 17,65 20,53 24,31 29,45	37 30 24 20 21 18,4 14,4	27 22 18 15 16 13,5 10,6 8,1	240 230 220 220 280 280 260 240	102 88 74 61 51 44 37
RAO 45/S	10,8 12,77 15,45 18,59 21,6 25,54 30,91 35,85	7,7 5,8 4,8 5,2 4,5 3,8 3 2,7	5,7 4,3 3,5 3,8 3,3 2,8 2,2 2	62 55 55 72 72 72 72 68 72	83 70 58 48 42 35 29 25	RAO 60/S	8,82 10,27 12,15 14,73 17,65 20,53 24,31 29,45 34,03	37 30 24 20 21 18,4 14,4 11 9,5	27 22 18 15 16 13,5 10,6 8,1 7	240 230 220 220 280 280 260 240	102 88 74 61 51 44 37 31 26
RAO 45/S	10,8 12,77 15,45 18,59 21,6 25,54 30,91 35,85 41,66	7,7 5,8 4,8 5,2 4,5 3,8 3 2,7 2,4	5,7 4,3 3,5 3,8 3,3 2,8 2,2 2 1,8	62 55 55 72 72 72 72 68 72 75	83 70 58 48 42 35 29 25 22	RAO 60/S	8,82 10,27 12,15 14,73 17,65 20,53 24,31 29,45 34,03 39,6	37 30 24 20 21 18,4 14,4 11 9,5 8,9	27 22 18 15 16 13,5 10,6 8,1 7 6,5	240 230 220 220 280 280 260 240 240 260	102 88 74 61 51 44 37 31 26
RAO 45/S	10,8 12,77 15,45 18,59 21,6 25,54 30,91 35,85 41,66 49,25	7,7 5,8 4,8 5,2 4,5 3,8 3 2,7 2,4 2,1	5,7 4,3 3,5 3,8 3,3 2,8 2,2 2 1,8 1,5	62 55 55 72 72 72 68 72 75	83 70 58 48 42 35 29 25 22 18,5	RAO 60/S	8,82 10,27 12,15 14,73 17,65 20,53 24,31 29,45 34,03 39,6 46,88	37 30 24 20 21 18,4 14,4 11 9,5 8,9 8,1	27 22 18 15 16 13,5 10,6 8,1 7 6,5 5,9	240 230 220 280 280 260 240 240 260 280	102 88 74 61 51 44 37 31 26 23 19
RAO 45/S	10,8 12,77 15,45 18,59 21,6 25,54 30,91 35,85 41,66 49,25 59,61	7,7 5,8 4,8 5,2 4,5 3,8 3 2,7 2,4 2,1 1,5	5,7 4,3 3,5 3,8 3,3 2,8 2,2 2 1,8 1,5	62 55 55 72 72 72 68 72 75 68	83 70 58 48 42 35 29 25 22 18,5 15	RAO 60/S	8,82 10,27 12,15 14,73 17,65 20,53 24,31 29,45 34,03 39,6 46,88 56,81	37 30 24 20 21 18,4 14,4 11 9,5 8,9 8,1 6,2	27 22 18 15 16 13,5 10,6 8,1 7 6,5 5,9 4,5	240 230 220 220 280 280 260 240 260 280 260	102 88 74 61 51 44 37 31 26 23 19
RAO 45/S	10,8 12,77 15,45 18,59 21,6 25,54 30,91 35,85 41,66 49,25 59,61	7,7 5,8 4,8 5,2 4,5 3,8 3 2,7 2,4 2,1 1,5 1,6	5,7 4,3 3,5 3,8 3,3 2,8 2,2 2 1,8 1,5 1,1	62 55 55 72 72 72 68 72 75 68 78	83 70 58 48 42 35 29 25 22 18,5 15	RAO 60/S	8,82 10,27 12,15 14,73 17,65 20,53 24,31 29,45 34,03 39,6 46,88 56,81 65,3	37 30 24 20 21 18,4 14,4 11 9,5 8,9 8,1 6,2 5,7	27 22 18 15 16 13,5 10,6 8,1 7 6,5 5,9 4,5	240 230 220 280 280 260 240 240 260 260	102 88 74 61 51 44 37 31 26 23 19 16 14
RAO 45/S	10,8 12,77 15,45 18,59 21,6 25,54 30,91 35,85 41,66 49,25 59,61 69 83,5	7,7 5,8 4,8 5,2 4,5 3,8 3 2,7 2,4 2,1 1,5 1,6 1,2	5,7 4,3 3,5 3,8 3,3 2,8 2,2 2 1,8 1,5 1,1 1,2	62 55 55 72 72 72 68 72 75 68 78 72	83 70 58 48 42 35 29 25 22 18,5 15 13	RAO 60/S	8,82 10,27 12,15 14,73 17,65 20,53 24,31 29,45 34,03 39,6 46,88 56,81 65,3 73,1	37 30 24 20 21 18,4 14,4 11 9,5 8,9 8,1 6,2 5,7 5,8	27 22 18 15 16 13,5 10,6 8,1 7 6,5 5,9 4,5 4,2 4,3	240 230 220 220 280 280 260 240 260 260 260 300	102 88 74 61 51 44 37 31 26 23 19 16 14 12,5
RAO 45/S	10,8 12,77 15,45 18,59 21,6 25,54 30,91 35,85 41,66 49,25 59,61 69 83,5	7,7 5,8 4,8 5,2 4,5 3,8 3 2,7 2,4 2,1 1,5 1,6 1,2 1,1	5,7 4,3 3,5 3,8 3,3 2,8 2,2 2 1,8 1,5 1,1 1,2 0,9	62 55 55 72 72 72 68 72 75 68 78 72 78	83 70 58 48 42 35 29 25 22 18,5 15 13 11	RAO 60/S	8,82 10,27 12,15 14,73 17,65 20,53 24,31 29,45 34,03 39,6 46,88 56,81 65,3 73,1 86,6	37 30 24 20 21 18,4 14,4 11 9,5 8,9 8,1 6,2 5,7 5,8 4,9	27 22 18 15 16 13,5 10,6 8,1 7 6,5 5,9 4,5 4,2 4,3 3,6	240 230 220 220 280 280 260 240 260 260 300 300	102 88 74 61 51 44 37 31 26 23 19 16 14 12,5 10,5
RAO 45/S	10,8 12,77 15,45 18,59 21,6 25,54 30,91 35,85 41,66 49,25 59,61 69 83,5 99,8 112,8	7,7 5,8 4,8 5,2 4,5 3,8 3 2,7 2,4 2,1 1,5 1,6 1,2 1,1 1	5,7 4,3 3,5 3,8 3,3 2,8 2,2 2 1,8 1,5 1,1 1,2 0,9 0,8	62 55 55 72 72 72 68 72 75 68 78 72 78 82	83 70 58 48 42 35 29 25 22 18,5 15 13 11 9 8,1	RAO 60/S	8,82 10,27 12,15 14,73 17,65 20,53 24,31 29,45 34,03 39,6 46,88 56,81 65,3 73,1 86,6 97,3	37 30 24 20 21 18,4 14,4 11 9,5 8,9 8,1 6,2 5,7 5,8 4,9 4,4	27 22 18 15 16 13,5 10,6 8,1 7 6,5 5,9 4,5 4,2 4,3 3,6 3,2	240 230 220 220 280 280 260 240 260 260 260 300 300 300	102 88 74 61 51 44 37 31 26 23 19 16 14 12,5 10,5 9,2
RAO 45/S	10,8 12,77 15,45 18,59 21,6 25,54 30,91 35,85 41,66 49,25 59,61 69 83,5 99,8 112,8 118	7,7 5,8 4,8 5,2 4,5 3,8 3 2,7 2,4 2,1 1,5 1,6 1,2 1,1 1	5,7 4,3 3,5 3,8 3,3 2,8 2,2 2 1,8 1,5 1,1 1,2 0,9 0,8 0,8	62 55 55 72 72 72 68 72 75 68 78 72 78 82 85	83 70 58 48 42 35 29 25 22 18,5 15 13 11 9 8,1 7,6	RAO 60/S	8,82 10,27 12,15 14,73 17,65 20,53 24,31 29,45 34,03 39,6 46,88 56,81 65,3 73,1 86,6 97,3 104,9	37 30 24 20 21 18,4 14,4 11 9,5 8,9 8,1 6,2 5,7 5,8 4,9 4,4	27 22 18 15 16 13,5 10,6 8,1 7 6,5 5,9 4,5 4,2 4,3 3,6 3,2 2,6	240 230 220 220 280 280 260 240 240 260 300 300 300 260	102 88 74 61 51 44 37 31 26 23 19 16 14 12,5 10,5 9,2 8,6
	10,8 12,77 15,45 18,59 21,6 25,54 30,91 35,85 41,66 49,25 59,61 69 83,5 99,8 112,8 118 133,4	7,7 5,8 4,8 5,2 4,5 3,8 3 2,7 2,4 2,1 1,5 1,6 1,2 1,1 1 0,9	5,7 4,3 3,5 3,8 3,3 2,8 2,2 2 1,8 1,5 1,1 1,2 0,9 0,8	62 55 55 72 72 72 68 72 75 68 78 72 78 82	83 70 58 48 42 35 29 25 22 18,5 15 13 11 9 8,1 7,6 6,7		8,82 10,27 12,15 14,73 17,65 20,53 24,31 29,45 34,03 39,6 46,88 56,81 65,3 73,1 86,6 97,3 104,9 113,2	37 30 24 20 21 18,4 14,4 11 9,5 8,9 8,1 6,2 5,7 5,8 4,9 4,4 3,5 3,8	27 22 18 15 16 13,5 10,6 8,1 7 6,5 5,9 4,5 4,2 4,3 3,6 3,2 2,6 2,8	240 230 220 220 280 280 260 240 240 260 300 300 300 300 300	102 88 74 61 51 44 37 31 26 23 19 16 14 12,5 10,5 9,2 8,6 8
	10,8 12,77 15,45 18,59 21,6 25,54 30,91 35,85 41,66 49,25 59,61 69 83,5 99,8 112,8 118 133,4 142,8	7,7 5,8 4,8 5,2 4,5 3,8 3 2,7 2,4 2,1 1,5 1,6 1,2 1,1 1 0,9 0,7	5,7 4,3 3,5 3,8 3,3 2,8 2,2 2 1,8 1,5 1,1 1,2 0,9 0,8 0,8 0,6 0,5	62 55 55 72 72 72 68 72 75 68 78 72 78 82 85 80 74	83 70 58 48 42 35 29 25 22 18,5 15 13 11 9 8,1 7,6 6,7 6,3		8,82 10,27 12,15 14,73 17,65 20,53 24,31 29,45 34,03 39,6 46,88 56,81 65,3 73,1 86,6 97,3 104,9 113,2 134	37 30 24 20 21 18,4 14,4 11 9,5 8,9 8,1 6,2 5,7 5,8 4,9 4,4 3,5 3,8 3,2	27 22 18 15 16 13,5 10,6 8,1 7 6,5 5,9 4,5 4,2 4,3 3,6 3,2 2,6	240 230 220 220 280 280 260 240 240 260 300 300 300 260	102 88 74 61 51 44 37 31 26 23 19 16 14 12,5 10,5 9,2 8,6 8 6,7
	10,8 12,77 15,45 18,59 21,6 25,54 30,91 35,85 41,66 49,25 59,61 69 83,5 99,8 112,8 118 133,4 142,8 161,5	7,7 5,8 4,8 5,2 4,5 3,8 3 2,7 2,4 2,1 1,5 1,6 1,2 1,1 1 0,9 0,7 0,7	5,7 4,3 3,5 3,8 3,3 2,8 2,2 2 1,8 1,5 1,1 1,2 0,9 0,8 0,8 0,8	62 55 55 72 72 72 68 72 75 75 68 78 72 78 82 85 80 74 74	83 70 58 48 42 35 29 25 22 18,5 15 13 11 9 8,1 7,6 6,7 6,3 5,6		8,82 10,27 12,15 14,73 17,65 20,53 24,31 29,45 34,03 39,6 46,88 56,81 65,3 73,1 86,6 97,3 104,9 113,2 134 162,4	37 30 24 20 21 18,4 14,4 11 9,5 8,9 8,1 6,2 5,7 5,8 4,9 4,4 3,5 3,8 3,2 2,5	27 22 18 15 16 13,5 10,6 8,1 7 6,5 5,9 4,5 4,2 4,3 3,6 3,2 2,6 2,8 2,3	240 230 220 220 280 280 260 240 260 260 300 300 300 300 300	102 88 74 61 51 44 37 31 26 23 19 16 14 12,5 10,5 9,2 8,6 8 6,7 5,5
	10,8 12,77 15,45 18,59 21,6 25,54 30,91 35,85 41,66 49,25 59,61 69 83,5 99,8 112,8 118 133,4 142,8	7,7 5,8 4,8 5,2 4,5 3,8 3 2,7 2,4 2,1 1,5 1,6 1,2 1,1 1 0,9 0,7	5,7 4,3 3,5 3,8 3,3 2,8 2,2 2 1,8 1,5 1,1 1,2 0,9 0,8 0,8 0,6 0,5	62 55 55 72 72 72 68 72 75 68 78 72 78 82 85 80 74	83 70 58 48 42 35 29 25 22 18,5 15 13 11 9 8,1 7,6 6,7 6,3		8,82 10,27 12,15 14,73 17,65 20,53 24,31 29,45 34,03 39,6 46,88 56,81 65,3 73,1 86,6 97,3 104,9 113,2 134	37 30 24 20 21 18,4 14,4 11 9,5 8,9 8,1 6,2 5,7 5,8 4,9 4,4 3,5 3,8 3,2	27 22 18 15 16 13,5 10,6 8,1 7 6,5 5,9 4,5 4,2 4,3 3,6 3,2 2,6 2,8 2,3 1,8	240 230 220 220 280 280 260 240 240 260 300 300 300 300 300 280	102 88 74 61 51 44 37 31 26 23 19 16 14 12,5 10,5 9,2 8,6 8 6,7



 $n_1 = 900$

	i	HP ₁	kW ₁	M ₂ daNm	n ₂
	10,02	46	34	340	90
	11,86	39	28	340	76
	14,38	31	23	330	63
	19,13	30	22	420	47
RAO 80/S	22,65	24	18	400	40
	27,45	19	14	390	33
	34,65	15,6	11,5	400	26
	41,02	13,8	10,2	420	22
	49,7	11,1	8,2	410	18
	51	12	8,8	430	17,5
	61,9	9,7	7,1	420	14,5
	73,1	9,7	7,2	500	12,5
	86,6	7,6	5,6	460	10,5
RAO 80/D	104,9	6	4,4	440	8,6
HAC 60/D	113,2	6,3	4,6	500	8
	134	5,1	3,8	480	6,7
	162,5	3,9	2,9	450	5,5
	182,3	3,7	2,7	450	4,9
	220,9	3,1	2,3	450	4,1

	10,02	58	43	430	90
	11,86	49	36	460	76
	14,38	42	31	450	63
RAO 90/S	19,13	42	31	600	47
	22,65	37	27	620	40
	27,45	30	22	620	33
	34,65	21	16	550	26
	41,02	19	14	580	22
	49,7	17,4	12,8	640	18
	51	19	14	680	17,5
	61,9	16,1	11,8	700	14,5
	73,1	14	10,3	720	12,5
	86,6	12,3	9,1	750	10,5
RAO 90/D	104,9	9,9	7,3	730	8,6
RAO 90/D	113,2	9,2	6,8	730	8
	134	8	5,9	750	6,7
	162,5	6,4	4,7	730	5,5
	182,3	5,2	3,8	640	4,9
	220,9	4,4	3,2	640	4,1

	i	HP ₁	kW ₁	M ₂ daNm	n ₂
	9,5	162,8	119,6	1080	95
	11,7	132,2	97,2	1080	77
RAO 100/S	13	119,1	87,5	1080	69
	14,3	129,4	95,1	1296	63
	17,5	105,2	77,3	1296	51
	19,5	94,7	69,6	1296	46
	24	81,3	59,7	1296	38
	29,3	75,0	55,1	1458	31
	36	61,0	44,8	1458	25
	39,6	55,5	40,8	1458	23
	48,7	45,1	33,2	1458	18,5
	55,9	42,2	31,0	1566	16,1
RAO 100/D	68,8	31,9	23,5	1458	13,1
HAO 100/D	75,5	31,2	23,0	1566	11,9
	83,1	26,4	19,4	1458	10,8
	93	23,6	17,4	1458	9,7
	101,3	23,3	17,1	1566	8,9
	124,6	17,6	13,0	1458	7,2
	136,8	17,3	12,7	1566	6,6
	168,3	13,1	9,6	1458	5,3

 $n_1 = 500$

	i	HP ₁	kW ₁	M ₂ daNm	n ₂		i	HP ₁	kW ₁	M ₂ daNm	n ₂
	9,29	2,6	1,9	32	54		8,82	11	8,1	130	57
	10,8	2,2	1,6	32	46		10,27	9,5	7	130	49
	12,77	1,8	1,3	30	39		12,15	7,4	5,4	120	41
	15,45	1,5	1,1	30	32		14,73	6,1	4,5	120	34
	18,59	1,6	1,2	40	27		17,65	7,2	5,3	170	28
	21,6	1,4	1	40	23	RAO 50/S	20,53	6,2	4,6	170	24
RAO 35/S	25,54	1,1	0,8	36	19,5	RAU 50/5	24,31	4,9	3,6	160	21
	30,91	0,8	0,6	31	16		29,45	3,6	2,6	140	17
	35,85	0,8	0,6	40	14		34,03	2,9	2,1	130	14,5
	41,66	0,7	0,5	40	12		39,6	2,7	2	145	12,5
	49,25	0,6	0,45	40	10		46,88	2,5	1,8	155	10,5
	59,61	0,45	0,33	36	8,4		56,81	2	1,5	155	8,8
	64,8	0,47	0,34	38	7,7		61,2	2,2	1,6	170	8,2
	70,1	0,5	0,37	44	7,1		71,2	2	1,5	180	7
	81,4	0,43	0,31	44	6,1		84,3	1,7	1,2	180	5,9
	96,3	0,36	0,27	44	5,2		96,9	1,5	1,1	180	5,2
RAO 35/D	108,7	0,32	0,24	44	4,6	RAO 50/D	102,2	1,2	0,9	160	4,9
	116,5	0,27	0,2	40	4,3		112,8	1,3	1	190	4,4
	128,5	0,27	0,2	44	3,9		133,5	1,1	0,8	180	3,7
	155,5	0,2	0,15	40	3,2		161,8	0,8	0,6	165	3,1
	195,9	0,17	0,12	38	2,6		181,4	0,75	0,55	160	2,8
	9,29	5,6	4,2	70	54		219,9	0,6	0,45	160	2,3
	10,8	4,9	3,6	70	46		8,82	22	16	260	57
	12,77	3,8	2,8	65	39		10,27	18,2	13,4	250	49
	15,45	3,2	2,3	65	32		12,15	14,8	10,9	240	41
	18,59	3,2	2,4	80	27		14,73 17,65	12,2 12,7	9 9,4	240 300	34 28
	21,6	2,8	2	80	23		20,53	10,9	8,1	300	24
RAO 45/S	25,54	2,3	1,7	78	19,5	RAO 60/S	24,31	8,6	6,4	280	21
	30,91	1,7	1,3	72	16		29,45	6,6	4,9	260	17
	35,85	1,7	1,2	80	14		34,03	5,7	4,2	260	14,5
	41,66	1,5	1,1	85	12		39,6	5,3	3,9	280	12,5
	49,25	1,3	1	85	10		46,88	4,8	3,5	300	10,5
	59,61	0,9	0,7	72	8,4		56,81	3,7	2,7	280	8,8
	69	1	0,76	90	7,2		65,3	3,4	2,5	280	7,7
	83,5	0,74	0,54	78	6		73,1	3,5	2,5	320	6,8
	99,8	0,71	0,52	90	5		86,6	2,9	2,2	320	5,8
	112,8	0,63	0,46	90	4,5		97,3	2,6	1,9	320	5,1
DAO 45/D	118	0,6	0,44	90	4,2	DAO 60/D	104,9	2,1	1,6	280	4,8
RAO 45/D	133,4	0,53	0,39	90	3,7	RAO 60/D	113,2	2,3	1,7	330	4,4
	142,8	0,43	0,32	78	3,5		134	1,9	1,4	320	3,7
	161,5	0,38	0,28	78	3,1		162,4	1,5	1,1	300	3,1
	4	0.05	0.00	75	2,8		100.4	1.2	1	290	0.7
	177	0,35	0,26	75	2,0		182,4	1,3	<u>'</u>	290	2,7



$n_1 = 500$


	i	HP ₁	kW ₁	M ₂ daNm	n ₂
	10,02	27	20	360	50
	11,86	23	17	360	42
	14,38	19	14	360	35
	19,13	17,6	13	450	26
RAO 80/S	22,65	14,2	10,5	430	22
	27,45	11,5	8,4	420	18
	34,65	9,7	7,2	450	14,5
	41,02	8,2	6	450	12
	49,7	6,6	4,9	440	10
	51	7,1	5,2	460	9,8
	61,9	5,7	4,2	450	8,1
	73,1	5,6	4,1	520	6,8
	86,6	4,6	3,4	500	5,8
RAO 80/D	104,9	3,5	2,6	460	4,8
HAC 60/D	113,2	3,7	2,7	530	4,4
	134	3	2,2	500	3,7
	162,5	2,3	1,7	480	3,1
	182,3	2,1	1,5	470	2,7
	220,9	1,8	1,3	470	2,3


	10,02	37	28	500	50
	11,86	32	23	500	42
	14,38	26	19	500	35
RAO 90/S	19,13	27	20	650	26
NAO 90/3	22,65	24	18	700	22
	27,45	19	14	660	18
	34,65	14,1	10,4	620	14,5
	41,02	12,3	9,1	640	12
	49,7	11,1	8,2	700	10
	51	11,5	8,4	740	9,8
	61,9	9,6	7,1	750	8,1
	73,1	8,4	6,2	780	6,8
	86,6	7,3	5,4	800	5,8
RAO 90/D	104,9	5,9	4,3	780	4,8
HAO 90/D	113,2	5,4	4	780	4,4
	134	4,7	3,5	800	3,7
	162,5	3,8	2,8	780	3,1
	182,3	3,2	2,4	700	2,7
	220,9	2,7	2	700	2,3


	i	HP ₁	kW ₁	M ₂ daNm	n ₂
	9,5	96,3	70,8	1150	53
	11,7	78,2	57,5	1150	43
RAO 100/S	13	70,5	51,8	1150	38
HAO 100/3	14,3	76,6	56,3	1380	35
	17,5	62,2	45,7	1380	29
	19,5	56	41,2	1380	26
	24	48,1	35,3	1380	21
	29,3	44,4	32,6	1552	17,1
	36	36,1	26,5	1552	13,9
	39,6	32,9	24,1	1552	12,6
	48,7	26,7	19,6	1552	10,3
	55,9	25	18,4	1667	8,9
RAO 100/D	68,8	18,9	13,9	1552	7,3
HAO 100/D	75,5	18,3	13,6	1667	6,6
	83,1	15,6	11,5	1552	6
	93	14	10,3	1552	5,4
	101,3	13,8	10,1	1667	4,9
	124,6	10,4	7,7	1552	4
	136,8	10,2	7,5	1667	3,7
	168,3	7,7	5,7	1552	3

DIMENSIONI D'INGOMBRO

OVERALL DIMENSIONS







Le dimensioni X e Y variano in funzione della potenza del motore (pag. 360).


Dimensions X and Y vary according to the motor power (pag. 360).

		7	Z								c							
	4	MRAO /S	MRAO /D	F	G	M	N	0	Q	R	S (*)	Т	U	V	K	W	Z ₁	Kg
	71	218	205															
35	80	218	210	112	90	95	10.5	11,5	55	35	M10	55	75	11	85	63	45	22
35	90	218	210	112	90	95	12,5	11,5	55	35	(18)	၁၁	/5	- ' '	65	63	45	22
	100/112	218	_															
	80	_	250															
45	90	261	250	132	112	120	15	14	65	45	M12	70	90	13	100	80	55	34
45	100/112	262	_	132	112	120	15	14	65	45	(22)	70	90	13	100	80	55	34
	132	281	_															
	80	_	318															
	90	_	318															
50	100/112	331	318	160	132	150	17,5	16	80	52	M14 (28)	82	110	15	120	92	65	58
	132	331	_								(20)							
	160	361	_															
	80/90	_	376															
	100/112	408	376								N446							
60	132	408	396	200	160	185	20	18,5	107	67	M16 (32)	102	142	18	155	115	75	100
	160	433	_								(02)							
	180	433	-															
	100/112	_	452															
	132	504	452															
80	160	504	482	250	200	220	25	22	135	85	M20	135	185	20	195	145	90	172
80	180	504	_	250	200	220	25	22	133	65	(35)	133	165	20	195	145	90	1/2
	200	504	_															
	225	525	_															
	100/112	_	493															
	132	546	493															
90	160	546	523	275	250	260	30	26	140	115	M24	165	190	25	205	180	110	270
90	180	546	523	2/3	250	200	30	20	140	113	(50)	100	190	20	203	100	110	2/0
	200	546	_															
	225	571	_															

	A	B _{h6}	С	D _{h6}	E	Н	L	B ₁	B_3	D _{1 G7}	DB	DH	DM	ВВ	вн	вм	СВ	СН
35/S	180	35	58	19	40	76,5	125,5	120	25	35	6	21,5	M6	10	38	M10	10	38,3
35/D	100	3	30	16	40	70,5	123,3	120	23	33	5	18	M6	10	30	IVITO	10	30,3
45/S	225	45	82	24	50	93	151	150	30	45	8	27	M8	14	48,5	M12	14	48,8
45/D	223	45	02	19	40	93	151	150	30	45	6	21,5	M6	14	46,5	IVIIZ	14	40,0
50/S	275	50	82	28	60	109.5	182,5	185	40	50	8	31	M10	14	53,5	M16	14	53,8
50/D	2/3	50	02	24	50	109,5	102,5	100	40	30	8	27	M8	14	55,5	IVITO	14	55,6
60/S	0.40	60	105	38	80	140	220	225	50	60	10	41	M12	18	64	M16	18	64,4
60/D	340	60	105	28	60	140	220	225	50	00	8	31	M10	10	04	IVITO	10	04,4
80/S	431	80	130	42	100	175	275	270	60	80	12	45	M12	22	85	M20	22	85,4
80/D	410	60	130	38	80	1/5	2/5	270	60	00	10	41	M10	22	65	ivi∠U	22	05,4
90/S	472	90	130	42	100	212,5	312,5	320	75	90	12	45	M12	25	95	M20	25	95,4
90/D	452	90	130	38	80	212,5	312,3	320	75	90	10	41	M10	23	95	IVIZU	25	95,4

DIMENSIONI D'INGOMBRO

OVERALL DIMENSIONS



Le dimensioni X e Y variano in funzione della potenza del motore (pag. 360).


Dimensions X and Y vary according to the motor power (pag. 360).

	A	B ₁	B _(h6)	С	D _(h6)	E	Н	L	DB	DH	DM	ВВ	вн	вм
100/S	583	510	100	210	55	110	318	202	16	59	M16	28	106	M24
100/D	583	310	100	210	42	100	358	162	12	45	M12	20	100	IVIZ4

		MRAO /S	MRAO /D		G	I	М	N	0	Р	Q	R	S (*)	Т	U	V	К	W	W ₁	Z ₁	Kg.
	132	_	823																		
	160	_	798										NAO 4								
100	180	-	798	260	270	5	240	35	24	530	410	150	M24 (40)	200	300	30	350	350	220	100	340
	200	_	823										(-0)								
	225	_	828																		

VERSIONE ALBERO LENTO CAVO CON CALETTATORE - CC


VERSION WITH HOLLOW OUTPUT SHAFT WITH SHRINK DISC - CC





(*) Lunghezza utile della filettatura - Thread lenght

INSTALLAZIONE DISPOSITIVO DI **BLOCCAGGIO ALBERO LENTO CAVO** RAP 45÷130 - RAO 35÷130

INSTALLATION OF CLAMPING DEVICE ON HOLLOW OUTPUT SHAFT RAP 45÷130 - RAO 35÷130







RAP	EH	EL	ЕМ	EN	FA	FB	FC	Α	В	С	х	Viti Screw	MT Nm
45 45/D	_	_	100	30,5	47	45,5	45	50	97	48,5	3	M6 x25	15
60 60/D	_	_	145	32,5	62	60,5	60	75	100	75	3	M8 x30	40
70 70/D	_	_	155	39	72	70,5	70	90	94	90	3	M8 x35	40
90 90/D	_	_	185	50	92	90,5	90	100	_	100	3	M10x40	83
100 100/D	126	M8 x20	230	58	115	112	110	50	230	87	3	M12x45	130

RAO	EH	EL	ЕМ	EN	FA	FB	FC	Α	В	С	х	Viti Screw	MT Nm
35/S 35/D	_	_	80	25,5	37	35,5	35	40	67	41	2	M6 x20	15
45/S 45/D	_	_	100	30,5	47	45,5	45	50	87	48,5	3	M6 x25	15
50/S 50/D	_	_	115	30,5	52	49	50	60	112	47,5	3	M6 x25	15
60/S 60/D	_	_	145	32,5	62	60,5	60	75	110	75	3	M8 x30	40
80/S 80/D	_	_	170	44	82	80,5	80	90	136,5	90	3	M8 x35	40
90/S 90/D	_	_	185	50	92	90,5	90	100	175	100	3	M10x40	83
100/S 100/D	126	M8 x20	230	58	115	112	110	50	230	87	3	M12x45	130

I riduttori RAO 35÷90 versione SCC e DCC, i riduttori RAP 45÷90 versione CL-LCC sono disponibili su richiesta (optional) con albero lento cavo munito di un calettatore. Questa esecuzione è invece standard sulle grandezze 100+130. È pertanto necessario eseguire le seguenti operazioni per effettuare il montaggio del riduttore sull'albero della macchina da azionare.

- 1) Svitare le viti di bloccaggio gradualmente e in successione
- rimuovendo il calettatore.

 2) Pulire e sgrassare bene le zone di accoppiamento fra albero lento riduttore e albero condotto della macchina. Non oliare od usare
- Effettuare l'accoppiamento fra albero condotto e il riduttore.
- 4) Applicare il calettatore sull'albero cavo del riduttore.5) Avvitare a fondo tutte le viti del calettatore gradualmente e in
- successione. È necessario effettuare alcune passate affinché tutte le viti siano avvitate completamente alla coppia di serraggio

N.B. - I particolari da utilizzare per il montaggio e lo smontaggio dei riduttori non sono forniti dalla BONFIGLIOLI RIDUTTORI.

The gearboxes type RAO 35÷90 version SCC and DCC, the gearboxes type RAP 45÷90 version CL-LCC are available upon request with shrink disc on the output shaft. This version is standard in the sizes 100÷130, and to facilitate assembly of gearbox on driven shaft of machine proceed as follows:

- 1) Remove the locking volts, then the shrink disc.
- Clean the contact surface of the driven shaft and of the gearboxes shaft thorougly. Do not lubricate or use solving elements.
- 3) Mount gearbox on driven shaft.
- Slide shrink disc over hollow shaft of gearbox.
- Tighten all locking bolts of the shrink disc gradually and in succession. Several passes are required until all screw are tightening to specified torque.

N.B. - Spare parts for the assembly and disassembly of the gearboxes are not supplied by BONFIGLIOLI RIDUTTORI.


ACCESSORI

ACCESSORIES


FLANGIA DI FISSAGGIO

FIXING FLANGE





A richiesta (albero lento semplice prolungato) On request (extended output shaft)



N.B. - La flangia di fissaggio può essere montata sia sul lato destro che sinistro del riduttore (guardando dal lato albero veloce pos.B3). Specificare sempre in fase di ordine il lato di montaggio destro o sinistro. Nella versione a richiesta, in fase di ordine è necessario precisare: con albero lento semplice prolungato desto o sinistro.


N.B. - Connecting flange can be fitted on both sides of the gearbox. Left or right in designation refer to view from input shaft side, mouting pos. B3. When ordering please always specify whether actual side for flange fitting is left or right. When you place order, on request, you must specify: with extended output shaft right left.


	A _{h8}	В	С	D	E	F	G	н
35	180	215	250	14	4	12	30	200
45	230	265	300	14	4	14	30	240
50	230	265	300	14	4	16	40	_
60	250	300	350	18	5	18	40	_
80	350	400	450	18	5	18	45	_
90	350	400	450	18	5	20	50	_

BRACCIO DI REAZIONE

TORQUE ARM








N.B.: il doppio braccio di reazione viene consigliato in particolari applicazioni con carichi gravosi. In tal caso vanno montati sempre sulla medesima semicassa.

N.B.: We recommend to use the double torque arm in special applications with heavy loads. In this case they must be always assembled on the same half-casing.

	A	A 1	В	B1	D	L	E
35	150	130	130	150	20	27	16,5
45	200	180	154	174	20	27	17,5
50	250	222	192	220	32	55	31
60	300	260	225	265	32	55	32
80	400	350	285	335	50	60	38
90	500	475	340	365	50	60	39

TABELLA DEI CARICHI RADIALI MASSIMI AMMISSIBILI SUGLI ALBERI LENTI (espressi in daN)

TABLE OF MAXIMUM PERMISSIBLE RADIAL LOADS ON OUTPUT SHAFTS (expressed in daN)



				O SPORG LI ALBER					LBERO LI LLOW OU			
			n ₂	/1'					n ₂	/1'		
	150	120	100	80	60	50	150	100	80	50	20	10
35	520	560	595	640	705	750	380	435	470	540	730	750
45	830	890	945	1020	1120	1200	600	690	740	860	1160	1200
50	1250	1350	1430	1540	1700	1800	850	970	1040	1210	1640	1800
60	2100	2250	2390	2570	2830	3000	1050	1200	1300	1520	2060	2600
80	3100	3300	3500	3780	4160	4500	1500	1700	1830	2200	2980	3700
90	3800	4100	4350	4700	5180	5500	1950	2200	2350	2800	3800	4800
100	4300	4600	4850	5200	5670	6000	2080	2380	2560	3000	4070	5000



TABELLA DEI CARICHI RADIALI MASSIMI AMMISSIBILI SUGLI ALBERI VELOCI (espressi in daN)

TABLE OF MAXIMUM PERMISSIBLE RADIAL LOADS ON INPUT SHAFTS (expressed in daN)

n₁/1'	35/S	45/S	50/S	60/S	80/S	90/S	100/S
1400	60	80	130	200	300	300	450
900	70	92	150	230	347	347	510
700	76	100	163	250	376	376	550
500	85	110	182	280	420	420	610
300	100	130	215	330	500	500	710
n₁/1'	35/D	45/D	50/D	60/D	80/D	90/D	100/D
1400	45	60	90	120	170	230	300
900	52	70	104	140	197	266	347
700	56	76	113	152	214	290	376
500	62	85	126	170	239	324	420
300	75	100	150	200	285	385	500

CALCOLO DEL CARICO RADIALE SUGLI ALBERI LENTI E VELOCI

CALCULATION OF RADIAL LOAD ON OUTPUT AND INPUT SHAFTS

$$R = \frac{1000 \cdot M \cdot K}{D}$$

R = Carico radiale (daN)

M = Momento torcente sull'albero in esame (daNm)

D = Diametro (mm) della ruota per catena, ingranaggio, puleggia per cinghia a V, ecc.

K = 1 - Ruota per catena

1,25 - Ingranaggio

1,5 - Puleggia cinghia V

N.B. - Il valore così trovato dovrà essere inferiore al valore di carico indicato nelle tabelle.

R = Radial load (daN)

M = Torque (daNm)

D = Diameter (mm) of chain wheel, gear, belt pulley V, etc.

K = 1 - Chain wheel

1,25 - Gear

1,5 - Belt pulley V

N.B. The above resulting value of R must be lower than the value of the radial load relative to this type of gear box.

- I valori dei carichi radiali espressi in tabella sono nominali e valgono per carichi che agiscono a una distanza, dalla battuta dell'albero, pari a metà lunghezza dell'albero stesso.
- Il valore del carico assiale massimo ammissibile è uguale a 1/5 del valore indicato in tabella.
- I valori riferiti a 50 giri/1' (albero lento sporgente), a 10 giri/1' (albero lento cavo) e a 300 giri/1' (albero veloce), sono i massimi sopportabili dal riduttore.
- I carichi riferiti a giri che non compaiono in tabella si possono ottenere per interpolazione.
- È consigliabile montare la puleggia, la ruota dentata o l'ingranaggio il più vicino possibile alla battuta dell'albero.
- Nel caso di alberi bisporgenti il valore del carico sopportabile da ciascuna estremità è uguale ai 2/3 del valore di tabella, purchè i due carichi siano di uguale intensità e agiscono nello stesso senso.

- The values of the radial loads indicated in the table are nomi
 - nal and are valid for loads acting at a distance, from the neck of the shaft, equal to half the length of the shaft itself.
- The values for the maximum allowable thrust load is equal to 1/5th of the value indicated in the table.
- The values referring to 300 rpm (input shaft), to 50 rpm (extended output shaft) and to 10 rpm (hollow output shaft) are the maximum permissible overhung loads the gearbox will withstand.
- Loadings for speeds which do not appear in the table may be obtained by interpolation.
- It is desirable to mount the pulley or gear wheel as near as possible to the neck of the shaft.
- In the case of double-extended shafts, the loading which may be taken by each of the ends is equal to 2/3rds of the value in the table, if the two loads are equal and operate in the same direction.

ROTAZIONE ALBERI

SHAFTS ROTATION

DI SERIE / <i>STANDARD</i> RAO 35÷90				DI SERIE / STANDARD RAO 100÷130			
RAO/SN RAO/SD RAO/SC			RAO/SS	RAO/SN RAO/SD RAO/SCC			RAO/SS
RAO/DN RAO/DD RAO/DC			RAO/DS	RAO/DN RAO/DD RAO/DCC			RAO/DS
A richiesta solo per RAO 35+90: rotazione alberi opposta a catalogo. RAO 35+90 are available on request with rotation of shafts on opposite side of those indicated on the catalogue.							

PREDISPOSIZIONI POSSIBILI

POSSIBLE ASSEMBLING

	i	GRANDEZZA / MOTORSIZE (UNEL-MEC B5)									
		71	80	90	100	112	132	160	180	200	225
MRAO 35/S	Tutti i rapporti For all ratioes										
MRAO 35/D	Tutti i rapporti For all ratioes										
MRAO 45/S	Tutti i rapporti For all ratioes										
MRAO 45/D	Tutti i rapporti For all ratioes										
MRAO 50/S	Tutti i rapporti For all ratioes							•			
MRAO 50/D	Tutti i rapporti For all ratioes										
MRAO 60/S	Tutti i rapporti For all ratioes								•		
MRAO 60/D	Tutti i rapporti For all ratioes										
MRAO 80/S	Tutti i rapporti For all ratioes									•	•
MDAO 90/D	51 ÷ 104,9										
MRAO 80/D	113,2 ÷ 220,9										
MRAO 90/S	Tutti i rapporti For all ratioes									•	•
MRAO 90/D	51 ÷ 104,9										
WIRAC 90/D	113,2 ÷ 220,9										
MRAO 100/D	Tutti i rapporti For all ratioes									•	•

Nelle grandezze indicate con ● dove siano previsti motori autofrenanti, antideflagranti o speciali, è necessario comunicarne il peso e le dimensioni al ns. uff. tecnico.

For the sizes indicated with • fitted with brake motors, explosion-proof or special motors, it is necessary to inform our technical dept. about weight and dimension.

USEFUL FORMULAS

Lunghezza		Lenght	
1 mil	= 0,0254 mm	1 mm	= 39.37 mil
1 inch (in)	= 25,4 mm	1 cm	= 0.3937 inch (in)
1 foot (Ft)	= 304,8 mm = 12 inches	1 cm	= 0.0328 foot (Ft)
1 yard	= 914,39 mm = 3 feet	1 cm	= 0.01094 yard (Yd)
1 mile	= 1.609 Km = 1760 yards	1 Km	= 0.6214 mile
Pesi		Loads	
1 grain	= 0.0648 g	1 g	= 15.5 grain
1 ounce (oz)	= 28.349 g	1 g	= 0.03527 ounce (Oz.)
1 pound (Lb)	= 453.592 g	1 g	= 0.0022 pound (lb)
1 pound (lb)	= 0.4536 Kg	1 Kg	= 2.2 pound (lb)
1 CWT (engl.)	= 50.802 Kg	1 Kg	= 0.01968 CWT (engl.)
1 ton (engl)	= 1016.048 Kg	1 Kg	= 0.00098 ton. (engl.)
1 ton (U.S.A)	= 907.185 Kg	1 Kg	= 0.00111 ton (U.S.A.)
Superfici		Surface	
1 square inch	$= 6.452 \text{ cm}^2$	1 cm²	= 0.1550 square inch
1 square foot	$= 929.03 \text{ cm}^2$	1 cm²	= 0.00107 square foot
1 square yard	= 0.8361 m ²	1 m²	= 1.195 square yard
Volume		Volume	
1 cubic inch	= 16.387 cm ³	1 cm ³	= 0.06102 cubic inch
1 cubic foot	= 28316.084 cm ³	1 cm ³	= 0.000035 cubic foot
1 cubic yard	= 0.76455 m ³	1 m³	= 1.307 cubic yard
1 cubic inch	= 0.01630 litro	1 liter	= 61.02 cubic inch
1 gallon (imperial)	= 4.546 litro	1 liter	= 0.2202 gallon (imperial)
1 pint	= 0.568 litro	1 liter	= 1.77 pint

Newton (N) = pound-force (lbf) x 4,448222

Newton/metro (N/m) = pound/inc (lb/in) x 0,113

Newton/metro (N/m) = Kilogrammi metro (Kgm) x 9,81

daNm = Nm / 10

$$M (daNm) = \frac{702,59 \times HP}{n}$$

$$HP = \frac{M \times n}{702,59}$$

 $kW = HP \times 0,735$

USEFUL FORMULAS

VELOCITÀ NEL MOTO ROTATORIO

SPEED IN THE ROTARY MOTION

$$V = x \times d \times n \qquad \qquad V = velocità m/min \\ d = diametro in m \\ n = n^{\circ} giri/min.$$

$$V=\pi\;x\;d\;x\;n$$

$$n = RPM$$

MOMENTO TORCENTE

TORQUE

$$M = F \times r$$
 $M = momento torcente in daNm $M = F \times r$ $M = torque in daNm$ $r = braccio di leva$ $r = lever arm$ $M = \frac{955 \times P}{n}$ $P = Potenza in kW$ $P = Power in kW$$

POTENZA		
Sollevamento	Р	= potenza (kW)
_D mxgxv	Fr	= resistenza di attrito (N)
$P = \frac{m \times g \times v}{\eta \times 1000}$	m	= massa (Kg)
•	V	= velocità (m/sec)
Traslazione	η	= rendimento
$P = \frac{Fr \times V}{1000}$	μ	= coefficiente di attrito
1000	M	= momento torcente (daNm)
$Fr = \mu x m x g$	n	= numero di giri al 1'
Rotazione	g	= 9,81

MOMENTO DINAMICO PER MASSE IN MOVIMENTO

 $PD^2 = 364 \text{ x} \frac{P \text{ x } V^2}{n^2}$ $PD^2 = \text{momento dinamico (Kgm}^2)$ P = Peso (Km)

= Velocità (m/sec.)

= giri del motore al minuto

POWERHoistingP = power(kW) $P = \frac{m \times g \times v}{\eta \times 1000}$ Fr = friction resistance (N)
m = Mass (Kg)TranslationV = speed(m/sec)
 $\eta = efficiency$
 $\mu = friction coefficient$
M = torque(daNm) $Fr = \mu \times m \times g$ n = RPM
g = 9.81Rotationg = 9.81

955

Mxn

DYNAMIC MOMENT FOR MOVING MASSES REFERRED TO THE AXIS OF THE MOTOR

$$PD^2 = 364 \text{ x} \frac{P \text{ x } V^2}{n^2}$$
 $PD^2 = \text{dynamic moment (Kgm}^2)$
 $P = \text{weight (Kg)}$
 $V = \text{speed (m/sec.)}$
 $n = \text{RPM}$

MOMENTO D'INERZIA

RIFERITO ALL'ASSE MOTORE

$$J = \frac{PD^2}{4}$$

MOMENT OF INERTIA

955

$$J = \frac{PD^2}{4}$$

Elenchiamo qui di seguito per praticità di consultazione delle formule utili per chi utilizza motori elettrici trifase.

rbita <i>ver</i>	$Pa = \frac{V \cdot I \cdot 1.73 \cdot \cos\phi}{1000}$	[kW]
	$Pr = \frac{V \cdot I \cdot 1.73 \cdot \cos\phi \cdot \eta}{1000}$	[kW]
	$Pr = \frac{V \cdot I \cdot 1.73 \cdot cos\phi \cdot \eta}{736}$	[CV, PS]
orbita rent	$In = \frac{Pr \cdot 1000}{V \cdot I \cdot 1.73 \cdot \cos\phi \cdot \eta}$	[A]
orbita rent	$In = \frac{Pr \cdot 736}{V \cdot I \cdot 1.73 \cdot \cos\phi \cdot \eta}$	[A]
enza	cos∳ = Pa·1000	

V · I ·1.73

Listed below are a few useful formulae that are requered for electric motor selection

Coppia nominale Nominal torque (Pr in kW)	$Cn = \frac{Pr \cdot 1000}{1.027 \cdot n}$	[Kgm]
Coppia nominale Nominal torque (Pr in CV)	$Cn = \frac{Pr \cdot 1736}{1.027 \cdot n}$	[Kgm]
Rendimento Efficiency	$\eta\% = 100 \frac{Pr}{Pa}$	
Velocità sincrona Synchronous speed	$ns = \frac{f \cdot 120}{n^{\circ} \text{ poli}}$	[min ⁻¹]
Scorrimento Slippage	$s\% = 100 \frac{\text{ns - n}}{\text{ns}}$	

LEGENDA:

Power factor

Pa = potenza assorbita;

Pr = potenza resa;

V = tensione trifase di alimentazione;In = corrente nominale assorbita;

n = Giri/1' a carico

Pa = Absorbed power;

Pr = Real Power;

V = Three phases Voltage;
In = Absorbed nominal current;

n = RPM under load